



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 LaurierSt./ 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau
Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

Revision to a Request for a Standing Offer

Révision à une demande d'offre à commandes

Regional Individual Standing Offer (RISO)

Offre à commandes individuelle régionale (OCIR)

The referenced document is hereby revised; unless
otherwise indicated, all other terms and conditions of
the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre demeurent
les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Infrastructure Maintenance and Solution Services
Division (FK)
L'Esplanade Laurier,
East Tower 4th Floor
L'Esplanade Laurier,
Tour est 4e étage
140 O'Connor, Street
Ottawa
Ontario
K1A 0R5

| | |
|--|---|
| Title - Sujet Maintenance Services | |
| Solicitation No. - N° de l'invitation W3716-21ML04/A | Date 2020-01-21 |
| Client Reference No. - N° de référence du client HAVML04 | Amendment No. - N° modif. 006 |
| File No. - N° de dossier fk312.W3716-21ML04 | CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME |
| GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-312-78110 | |
| Date of Original Request for Standing Offer Date de la demande de l'offre à commandes originale | |
| 2019-11-27 | |
| Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-01-24 | |
| Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST | |
| Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Assi, Amanda | Buyer Id - Id de l'acheteur fk312 |
| Telephone No. - N° de téléphone (613) 297-1146 () | FAX No. - N° de FAX () - |
| Delivery Required - Livraison exigée | |
| Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: | |
| Security - Sécurité This revision does not change the security requirements of the Offer. Cette révision ne change pas les besoins en matière de sécurité de la présente offre. | |

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Acknowledgement copy required | Yes - Oui | No - Non |
| Accusé de réception requis | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| The Offeror hereby acknowledges this revision to its Offer. Le proposant constate, par la présente, cette révision à son offre. | | |
| Signature | Date | |
| Name and title of person authorized to sign on behalf of offeror. (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du proposant. (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) | | |
| For the Minister - Pour le Ministre | | |

This amendment 006 is raised to replace the French Appendice 5 – SUR Code Deselection.

Appendix 5 – SUR Code Deselection

DELETE the french Appendice 5 – SUR Code Deselection, and

REPLACE with the new attached french Appendice 5 – SUR Code Deselection

Liste des Taux Unitaires - Français

SUR Code Selection List - French

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

GÉNÉRALITÉS

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|---|------|------------|
| HA1000FV | Inspecter et faire rapport sur les travaux requis. | CH | 45.20 |
| HA1001FV | Coordination des tâches exécutées par plusieurs corps de métiers et plusieurs entrepreneurs, par résidence, par jour d'activité de projet. | CH | 21.30 |
| HA1095FV | Alarme basse température, y compris cordon électrique de 4,5 m (4 pi 9 1/8 po), fiche et douille à lampe avec ampoule rouge - Fournir et installer. | CH | 109.80 |
| HA1145FV | Moteur de ventilateur de foyer - Remplacer. | CH | 433.80 |
| HA1150FV | Interrupteur de ventilateur de foyer - Remplacer. | CH | 69.40 |
| HA1170FV | Avertisseur de fumée ou détecteur de monoxyde de carbone, pile 9 V (1) ou AA (2), selon les instructions du fabricant - Remplacer. | CH | 20.90 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

ENTRETIEN ET INSPECTION

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA1010FV | Système de conduits d'air, maison - Nettoyer. | CH | 433.80 |
| HA1032FV | Cheminée, évent de type B / chemisage – Inspecter et faire rapport. | CH | 92.40 |
| HA1035FV | Générateur d'air chaud et ventilateur-récupérateur de chaleur, y compris remplacement filtres à air et à mazout (générateur au mazout), buse et regard de nettoyage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir. | CH | 236.60 |
| HA1036FV | Générateur d'air chaud et ventilateur-récupérateur de chaleur, y compris remplacement filtres à air, réglage et rallumage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir. | CH | 197.20 |
| HA1040FV | Générateur d'air chaud, y compris remplacement de filtres à air et à mazout (générateur au mazout), buse et regard de nettoyage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir. | CH | 194.80 |
| HA1045FV | Générateur d'air chaud et réservoir d'eau chaude, y compris remplacement filtres à air, réglage et rallumage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir. | CH | 202.20 |
| HA1046FV | Générateur d'air chaud, réservoir d'eau chaude et ventilateur-récupérateur de chaleur, y compris remplacement de filtres à air, réglage et rallumage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir. | CH | 244.10 |
| HA1050FV | Générateur d'air chaud et réservoir d'eau chaude, y compris remplacement filtres à air et à mazout (générateur au mazout), buse et regard de nettoyage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir. | CH | 241.50 |
| HA1051FV | Générateur d'air chaud, réservoir d'eau chaude et ventilateur-récupérateur de chaleur, y compris remplacement de filtres à air et à mazout (générateur au mazout), buse et regard de nettoyage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir. | CH | 283.50 |
| HA1052FV | Générateur d'air chaud, support à filtre - Remplacer ou fournir et installer. | CH | 92.40 |
| HA1055FV | Chaudière – Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir. | CH | 386.50 |
| HA1056FV | Générateur d'air chaud, y compris remplacement de filtres à air, réglage et rallumage - Inspecter, faire rapport, nettoyer et entretenir. | CH | 155.50 |
| HA1057FV | Ventilateur-récupérateur de chaleur - Inspecter, faire rapport et entretenir. | CH | 82.60 |
| HA1067FV | Foyer au gaz - Inspecter, faire rapport et entretenir. | CH | 159.00 |
| HA1105FV | Moteur de ventilateur - Nettoyer et entretenir. | CH | 43.40 |
| HA1110FV | Électrode de détection de flamme, générateur d'air chaud au gaz - Nettoyer et entretenir. | CH | 52.10 |
| HA1165FV | Système de chauffage à air pulsé, débits d'air, par unité d'habitation - Équilibrer. | CH | 60.70 |
| HA2390FV | Filtres à air de générateur d'air chaud, jetables - Remplacer. | CH | 16.50 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

| | | | |
|----------|---|----|--------|
| HA2391FV | Avertisseur de fumée, détecteur de monoxyde de carbone ou détecteur combiné (avertisseur de fumée/détecteur de CO), fonctionnement, par logement (jusqu'à 10 alarmes) – Vérifier. | CH | 41.70 |
| HA2395FV | Générateur d'air chaud, filtres à air, permanents non jetables, type lavable - Remplacer. | CH | 32.20 |
| HA2396FV | Générateur d'air chaud, filtres à air, permanents non jetables – Enlever, nettoyer/laver et réinstaller. | CH | 19.10 |
| HA2397FV | Climatisation centrale (appareils montés sur générateur), par résidence – Inspecter, faire rapport et entretenir. | CH | 205.10 |
| HA2399FV | Réservoir à eau chaude, gaz, classique ou à ventilation à air pulsé - Inspecter, faire rapport et entretenir. | CH | 92.40 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CLIMATISEURS – GÉNÉRALITÉS

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|---|------|------------|
| HA1246FV | Climatiseur central, de niveau - Refixer. | CH | 98.60 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CLIMATISEURS – APPAREILS

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA1220FV | Climatiseur central, taux de rendement énergétique saisonnier minimal de 14, système complet, y compris serpentins, conduites, composants électriques, dispositif d'évacuation du frigorigène, montage, supports, jusqu'à 2 tonnes - Fournir et installer. | CH | 4,067.60 |
| HA1230FV | Climatiseur central, taux de rendement énergétique minimal de 14, système complet, y compris serpentins, conduites, composants électriques, dispositif d'évacuation du frigorigène, montage, supports, jusqu'à 2 tonnes - Remplacer. | CH | 4,252.40 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CLIMATISEURS – CONDENSATEUR

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|---|------|------------|
| HA1240FV | Condensateur de climatiseur – Nettoyer. | CH | 113.40 |
| HA1242FV | Condensateur de ballast de climatiseur – Remplacer. | CH | 58.50 |
| HA1244FV | Contacteur de condensateur de climatiseur – Remplacer. | CH | 96.10 |
| HA1245FV | Moteur de ventilateur de condensateur de climatiseur – Remplacer. | CH | 766.70 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CLIMATISEURS – VIDANGE

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA1247FV | Raccord de conduite de vidange du climatiseur – Remplacer. | CH | 51.80 |
| HA1250FV | Conduite de vidange du climatiseur – Rincer. | CH | 43.20 |
| HA1255FV | Conduite de vidange du climatiseur – Remplacer. | M | 18.50 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CLIMATISEURS – ÉLECTRICITÉ

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA1260FV | Fil basse tension du climatiseur, y compris débranchement et rebranchement, par appareil – Nettoyer. | CH | 30.80 |
| HA1262FV | Boîtier de sectionneur de climatiseur – Remplacer. | CH | 73.90 |
| HA1264FV | Fil basse tension du climatiseur (18/2) – Remplacer. | M | 30.80 |
| HA1265FV | Connecteur étanche aux liquides du climatiseur pour fil haute tension – Remplacer. | CH | 27.10 |
| HA1266FV | Isolant étanche aux liquides du climatiseur pour fil haute tension – Remplacer. | M | 30.80 |
| HA1267FV | Fils haute tension du climatiseur (12/2) – Remplacer. | M | 16.00 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CLIMATISEURS – ÉVAPORATEUR

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA1270FV | Évaporateur de climatiseur, détendeur thermostatique (TX) – Remplacer. | CH | 258.90 |
| HA1271FV | Évaporateur de climatiseur, avec nettoyeur pour évaporateurs - Nettoyer. | CH | 234.20 |
| HA1272FV | Serpentin de l'évaporateur du climatiseur – Remplacer. | CH | 936.70 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CLIMATISEURS – ENSEMBLE DE CONDUITES

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA1280FV | Filtre d'ensemble de conduites du climatiseur - Remplacer. | CH | 351.30 |
| HA1281FV | Conduites de climatiseur 3/8 po ou 3/4 po, premier mètre, y compris tous les raccords et l'isolation connexes – Remplacer. | CH | 246.60 |
| HA1282FV | Conduites de climatiseur 3/8 po ou 3/4 po, premier mètre, y compris tous les raccords et l'isolation connexes. À utiliser avec code HA1281 pour chaque mètre supplémentaire - Remplacer. | M | 37.00 |
| HA1283FV | Isolation des conduites du climatiseur – Remplacer. | M | 18.50 |
| HA1290FV | Frigorigène du climatiseur, par ensemble de conduites – Remplacer. | CH | 246.60 |
| HA1292FV | Ensemble de conduites du climatiseur, avec teinture ou azote – Vérifier. | CH | 221.80 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

SORTIES ET PRISES D'AIR – GRILLES ET REGISTRES CORRESPONDANT AU CP

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA2550FV | Grille/registre d'air d'alimentation, mobiles, montés au plancher, au mur ou au plafond, 100 mm x 210 mm (4 po x 20 po), métal – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 35.10 |
| HA2552FV | Grille/registre d'air d'alimentation, mobiles, montés au plancher, au mur ou au plafond, 100 mm x 210 mm (4 po x 20 po), métal, par grille additionnelle – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 23.40 |
| HA2554FV | Grille d'air de retour, fixe, montée au plancher, au mur ou au plafond, toute dimension, métal, première grille – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 53.70 |
| HA2556FV | Grille d'air de retour, fixe, montée au plancher, au mur ou au plafond, toute dimension, métal, par grille additionnelle lorsque combiné à HA2554 – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 42.10 |
| HA2558FV | Grille/registre d'air d'alimentation, mobiles, montés au plancher, au mur ou au plafond, dimension non standard, métal, première grille – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 40.90 |
| HA2560FV | Grille d'air de retour, fixe, robuste, air de retour ou d'alimentation, métal – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 67.80 |
| HA2561FV | Grille/registre d'air d'alimentation, mobiles, montés au plancher, au mur ou au plafond, dimension non standard, métal, par grille additionnelle lorsque combiné à HA2558 – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 29.20 |
| HA2562FV | Grille/registre d'air d'alimentation, mobiles, montés au plancher, toute dimension, plastique – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 32.00 |
| HA2566FV | Grille d'air de retour, fixe, montée au plancher, bois franc à acier standard, y compris les réparations au plancher de bois franc au besoin – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 200.30 |
| HA2567FV | Grillage ou registre, dans mur, plancher ou plafond - Refixer. | CH | 21.30 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

SORTIES ET PRISES D'AIR – LOUVRES

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA2578FV | Louvre, aluminium, 356 mm x 610 mm (1 pi 2 po x 2 pi), y compris grillage - Remplacer ou fournir et installer. | CH | 52.50 |
| HA2582FV | Louvre, aluminium, 457 mm x 610 mm (1 pi 6 po x 2 pi), y compris grillage - Remplacer ou fournir et installer. | CH | 62.50 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

SORTIES ET PRISES D'AIR – ÉVÉNEMENTS

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA1994FV | Conduit de raccordement, paroi simple avec raccords et coudes (pour générateur au gaz et réservoir d'eau chaude), dimensions allant jusqu'à 152,4 mm (6 po) inclusivement – Remplacer ou fournir et installer. | M | 104.10 |
| HA1995FV | Tuyau d'évent à paroi double (évent de type B), événement existant, du fond de l'évent à paroi double existant jusqu'à la partie du conduit de cheminée située au sous-sol, y compris coude d'évent B, raccord de hotte de tirage d'évent B, jusqu'à 305 mm (12 po) d'évent B et de coupe-feu. (Pour les unités avec conduit de cheminée interne) – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 274.60 |
| HA1996FV | Tuyau d'évent à paroi double (évent de type B), événement existant du fond de l'évent à paroi double existant jusqu'à la partie du conduit de cheminée située au sous-sol, y compris coude d'évent B, raccord de hotte de tirage d'évent B, jusqu'à 305 mm (12 po) d'évent B et de coupe-feu. (Pour les unités avec conduit de cheminée externe) – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 457.60 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CHAUDIÈRES – GÉNÉRALITÉS

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|---|------|------------|
| HA1300FV | Chaudière, saisonnière – Arrêter. | CH | 38.20 |
| HA1310FV | Chaudière, saisonnière, y compris ajustement des niveaux de produits chimiques. - Allumer. | CH | 113.70 |
| HA1320FV | Chauffage hydronique, purgeur, du type radiateur au type à molette manuel – Remplacer. | CH | 57.20 |
| HA1330FV | Radiateur, par unité – Purger l'air et resserrer. | CH | 26.10 |
| HA1340FV | Radiateur, unité complète (maximum 18 radiateurs), par unité de logement – Purger l'air et resserrer. | CH | 130.10 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CHAUDIÈRES – RÉPARATIONS

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA1420FV | Chaudière, soupape de zone - Remplacer. | CH | 246.40 |
| HA1430FV | Chaudière, radiateur en fonte - Enlever. | CH | 65.90 |
| HA1475FV | Chaudière, dispositif anti-refoulement - Remplacer. | CH | 246.40 |
| HA1480FV | Chaudière, pompe de circulation - Remplacer. | CH | 568.30 |
| HA1510FV | Chaudière, soupape de décharge et de sécurité thermique, détendeur, jusqu'à 2,5 cm (1 po) - Remplacer. | CH | 142.40 |
| HA1515FV | Chaudière, détendeur/régulateur de pression - Remplacer. | CH | 284.60 |
| HA1516FV | Chaudière, cadran combiné pressions et températures, 635 mm (2 pi 1 po) - Remplacer. | CH | 142.40 |
| HA1520FV | Chaudière, purgeur d'air - Remplacer. | CH | 113.70 |
| HA1530FV | Chaudière, amorceur de soupape de zone et capteur - Remplacer. | CH | 272.50 |
| HA1540FV | Chaudière, soupape de radiateur thermostatique, y compris commande – Remplacer. | CH | 302.80 |
| HA1550FV | Chaudière, coupleur à ressort - Remplacer. | CH | 76.40 |
| HA1630FV | Chaudière, vase d'expansion, valve indicatrice à voyant vitré, laiton - Remplacer. | CH | 227.40 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CHAUDIÈRES – CHAUDIÈRES ET RÉSERVOIRS

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|---|------|------------|
| HA1700FV | Chaudière, gaz efficacité moyenne, commande standard, 26,3 kW (90 000 BTU) - Remplacer. | CH | 4,165.20 |
| HA1720FV | Chaudière au mazout, haute efficacité, 32,3 kW (110 MBH) - Remplacer. | CH | 3,597.70 |
| HA1730FV | Vase d'expansion hydronique - Remplacer. | CH | 433.80 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

POMPES – CONDENSAT ET CIRCULATION

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA1800FV | Pompes, pompe de condensat de générateur d'air chaud - Remplacer. | CH | 204.80 |
| HA1820FV | Pompes, circulateur, ensemble support avec rotor, 1/12 hp - Remplacer ou fournir et installer. | CH | 341.10 |
| HA1840FV | Pompes, circulateur, 1/12 hp, ensemble complet - Remplacer ou fournir et installer. | CH | 927.60 |
| HA1860FV | Pompes, circulateur, coupleur, radiateur en fonte, pour 1/12 hp et 1/6 hp - Remplacer ou fournir et installer. | CH | 94.60 |
| HA1890FV | Pompes, circulateur, ensemble support et moteur – Vérifier et lubrifier. | CH | 47.70 |
| HA1910FV | Pompes, moteur de circulateur, 1/12 hp - Remplacer ou fournir et installer. | CH | 487.70 |
| HA1930FV | Pompes, recirculateur, 1/25 hp, ensemble complet - Remplacer ou fournir et installer. | CH | 252.40 |
| HA1940FV | Générateur d'air chaud, pompe à huile - Remplacer. | CH | 263.80 |
| HA1941FV | Pompes, circulateur, 1/6 hp, ensemble complet - Remplacer ou fournir et installer. | CH | 1,596.60 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

CONDUITS

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|---|------|------------|
| HA1060FV | Dispositifs de fixation de conduit – Réparer/remplacer. | CH | 9.60 |
| HA1945FV | Branchements, raccords en T ou en Y - Fournir et installer. | CH | 94.60 |
| HA1950FV | Conduit, 200 mm x 355 mm (7 7/8 po x 1 pi 2 po) - Remplacer. | M | 87.10 |
| HA1955FV | Conduit, 200 mm x 510 mm (7 7/8 po x 1 pi 2 po) - Remplacer. | M | 128.70 |
| HA1960FV | Coude de conduit, 300 mm x 355 mm (11 3/4 po x 1 pi 2 po) - Remplacer. | CH | 94.60 |
| HA1965FV | Coude de conduit, 300 mm x 510 mm (11 3/4 po x 1 pi 8 po) - Remplacer. | CH | 136.30 |
| HA1975FV | Conduit, plénum de générateur, jusqu'à 200 mm x 510 mm (7 7/8 po x 1 pi 8 po) - Remplacer. | CH | 85.00 |
| HA1976FV | Conduit, registre de volume d'air, calibre 30, galvanisé, 177 mm à 200 mm (7 po à 7 7/8 po) – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 31.50 |
| HA1985FV | Réducteur de conduit, jusqu'à 200 mm x 408 mm (7 7/8 po x 1 pi-4 po) à 200 mm x 355 mm (7 7/8 po x 1 pi-2 po) – Remplacer. | CH | 94.60 |
| HA1986FV | Conduit de générateur d'air chaud, sortie pour conduit - Refixer. | CH | 19.10 |
| HA1987FV | Générateur d'air chaud, branchement de conduit et registre, de 150 mm à 200 mm (6 po x 7 7/8 po) de diamètre, y compris registre de volume d'air - Remplacer. | M | 66.30 |
| HA1988FV | Tronçons d'alimentation en air chaud 127 mm (5 po), y compris dispositifs de fixation, sorties du conduit principal et de l'étage, diffuseurs d'air, registre avec clé, coudes et perçage de trous - Remplacer ou fournir et installer. | M | 69.40 |
| HA1989FV | Tronçons d'alimentation en air chaud 152,4 mm (6 po), y compris dispositifs de fixation, sorties du conduit principal et de l'étage, diffuseurs d'air, registre avec clé, coudes et perçage de trous - Remplacer ou fournir et installer. | M | 83.30 |
| HA1990FV | Obturation d'orifices dans conduits, jusqu'à 406,4 mm x 406,4 mm (16 po x 16 po) - Fournir et installer. | CH | 43.40 |
| HA1991FV | Obturation d'orifices dans conduits, jusqu'à 406,4 mm x 406,4 mm (16 po x 16 po), si utilisé avec autre code CC - Fournir et installer. | CH | 26.10 |
| HA1992FV | Conduit flexible isolé, jusqu'à 152,6 mm (6 po), y compris quincaillerie de montage – Remplacer ou fournir et installer. | M | 18.50 |
| HA1993FV | Adaptateur de plénum flexible, toute dimension – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 173.50 |
| HA1997FV | Conduit d'air neuf, y compris obturation de conduit jusqu'à 406,4 mm x 406,4 mm (16 po x 16 po) - Enlever et éliminer. | CH | 30.80 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

GAZ – GÉNÉRALITÉS

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA2010FV | Générateur d'air chaud, gaz, air pulsé, à haute efficacité, à entraînement direct, 11,72 kW (40 MBH), 17,57 kW (60 MBH), 23,40 kW (80 MBH) ou 29,3 kW (100 MBH) selon le représentant de l'ALFC - Remplacer. | CH | 3,081.40 |
| HA2020FV | Générateur d'air chaud, gaz, air pulsé, à haute efficacité, à entraînement direct, 35,10 kW (120 MBH), y compris support à filtre, raccords de plénum et pompe à condensat - Remplacer. | CH | 3,697.80 |
| HA2060FV | Lampe-témoin - Vérifier et régler. | CH | 43.40 |
| HA2061FV | Évent, grillage, dimension appropriée, jusqu'à 3 grillages par logement – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 71.00 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

GAZ – RÉPARATIONS

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|---|------|------------|
| HA2100FV | Générateur d'air chaud au gaz, allumeur à étincelle - Remplacer. | CH | 170.00 |
| HA2110FV | Générateur d'air chaud au gaz, brûleur pilote - Remplacer. | CH | 102.40 |
| HA2120FV | Générateur d'air chaud au gaz, soupape de commande automatique de gaz - Remplacer. | CH | 473.80 |
| HA2130FV | Générateur d'air chaud au gaz, système d'allumage électrique, y compris module de commande et allumeur - Remplacer. | CH | 662.90 |
| HA2142FV | Générateur d'air chaud / chauffe-eau / foyer au gaz, thermocouple, détecteur de flamme ou électrode de détection de flamme, y compris veilleuse de rallumage - Remplacer. | CH | 111.00 |
| HA2143FV | Générateur d'air chaud / chauffe-eau / foyer au gaz, thermopile - Remplacer. | CH | 147.50 |
| HA2144FV | Générateur d'air chaud / chauffe-eau / foyer au gaz, allumeur - Remplacer. | CH | 144.00 |
| HA2150FV | Générateur d'air chaud au gaz, allumeur à surface chaude - Remplacer. | CH | 175.30 |
| HA2160FV | Générateur d'air chaud au gaz, module électronique - Remplacer. | CH | 477.30 |
| HA2170FV | Générateur d'air chaud au gaz, interrupteur de contre-pression - Remplacer. | CH | 161.40 |
| HA2180FV | Générateur d'air chaud au gaz, brûleurs et orifices - Nettoyer, régler et rallumer. | CH | 94.60 |
| HA2190FV | Gaz, brûleur de chaudière - Enlever. | CH | 94.60 |
| HA2210FV | Gaz, brûleur de générateur d'air chaud - Remplacer. | CH | 378.30 |
| HA2215FV | Gaz, raccord flexible d'alimentation - Remplacer. | CH | 51.20 |
| HA2220FV | Gaz, soupape de sûreté à fermeture automatique - Remplacer. | CH | 270.80 |
| HA2230FV | Gaz, robinet d'alimentation - Remplacer. | CH | 65.90 |
| HA2240FV | Gaz, régulateur de pression d'alimentation - Remplacer. | CH | 171.80 |
| HA2243FV | Fuite de gaz (serrage des raccords uniquement), y compris raccords de conduite touchée - Vérifier et réparer. | CH | 78.90 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

RÉPARATIONS – GAZ ET MAZOUT

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|---|------|------------|
| HA2241FV | Générateur d'air chaud, condensateur de marche pour moteur à entraînement direct - Remplacer. | CH | 69.40 |
| HA2300FV | Générateur d'air chaud, combinaison de soufflante et moteur - Remplacer. | CH | 634.30 |
| HA2310FV | Générateur d'air chaud, arbre et paliers de soufflante – Remplacer. | CH | 265.50 |
| HA2312FV | Générateur d'air chaud, prise d'air de combustion - Remplacer. | CH | 94.60 |
| HA2320FV | Générateur d'air chaud, commande de ventilateur et limiteur - Remplacer. | CH | 197.00 |
| HA2325FV | Générateur d'air chaud, ventilateur - Réparer. | CH | 104.10 |
| HA2328FV | Générateur d'air chaud, gaz, détecteur de flamme ou électrode de détection de flamme - Remplacer. | CH | 104.10 |
| HA2330FV | Générateur d'air chaud, moteur de ventilateur à entraînement par courroie / entraînement direct - Remplacer. | CH | 416.50 |
| HA2340FV | Générateur d'air chaud, interrupteur de débit - Remplacer. | CH | 314.10 |
| HA2350FV | Générateur d'air chaud, fusible basse tension - Remplacer. | CH | 38.20 |
| HA2360FV | Générateur d'air chaud, poulie et courroie - Remplacer. | CH | 145.70 |
| HA2370FV | Générateur d'air chaud, transformateur, basse tension - Remplacer. | CH | 85.00 |
| HA2375FV | Générateur d'air chaud, commande d'été/hiver, avec tout câblage connexe, monté sur le générateur - Remplacer ou fournir et installer. | CH | 94.60 |
| HA2400FV | Générateur d'air chaud, courroie de ventilateur - Remplacer. | CH | 43.40 |
| HA2410FV | Générateur d'air chaud, test de CO2 et de CO (les deux) - Effectuer et faire rapport. | CH | 104.10 |
| HA2420FV | Générateur d'air chaud, paliers du ventilateur, par ensemble - Remplacer. | CH | 123.20 |
| HA2440FV | Générateur d'air chaud, ventilateur de purge, efficacité moyenne - Remplacer. | CH | 539.80 |
| HA2445FV | Générateur d'air chaud, groupe soufflante d'air forcé, haute efficacité - Remplacer. | CH | 805.30 |
| HA2447FV | Générateur d'air chaud, point de purge - Remplacer. | CH | 121.50 |
| HA2450FV | Générateur d'air chaud, soufflante et poulie - Remplacer. | CH | 302.80 |
| HA2460FV | Générateur d'air chaud, soufflante et poulie – Enlever, remettre en état et réinstaller. | CH | 113.70 |
| HA2480FV | Générateur d'air chaud, chaudière / générateur, registre de commande de tirage, électrique - Remplacer. | CH | 142.40 |
| HA2485FV | Générateur d'air chaud, interrupteur de panneau/porte - Remplacer. | CH | 57.20 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

THERMOPOMPES – RÉPARATIONS

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA5000FV | Thermopompe, tout type - Fournir et installer. | CH | 4,600.00 |
| HA5015FV | Thermopompe, tout type - Remplacer. | CH | 4,800.00 |
| HA5025FV | Thermopompe, compresseur, niveau - Refixer. | CH | 90.50 |
| HA5030FV | Thermopompe, compresseur, tout type - Remplacer. | CH | 1,062.80 |
| HA5040FV | Thermopompe, moteur de ventilateur de condensateur - Remplacer | CH | 895.90 |
| HA5045FV | Thermopompe, moteur de ventilateur d'évaporateur - Remplacer | CH | 689.80 |
| HA5050FV | Thermopompe, condensateur de démarrage et de fonctionnement - Remplacer | CH | 384.70 |
| HA5055FV | Thermopompe, composants de dégivreur – Remplacer | CH | 516.50 |
| HA5060FV | Thermopompe, frigorigène, première livre - Recharger. | CH | 106.30 |
| HA5065FV | Thermopompe, frigorigène, livre supplémentaire – Recharger. | CH | 31.90 |
| HA5070FV | Thermopompe, système - Essai d'étanchéité. | CH | 53.10 |
| HA5075FV | Thermopompe, système - Nettoyer en profondeur. | CH | 318.80 |
| HA5080FV | Thermopompe, couvercle extérieur de protection contre les intempéries (lorsque l'appareil est orienté vers le haut) – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 372.00 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

VENTILATEUR-RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR (VRC)/VENTILATEUR-RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE (VRE) - SYSTÈMES DE VENTILATION MÉCANIQUE

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA1190FV | VRE, y compris raccords, connecteurs et commandes nécessaires, assemblage et équilibrage - Remplacer. | CH | 4,314.10 |
| HA1195FV | VRE, y compris conduits, raccords, connecteurs et commandes nécessaires, assemblage et équilibrage - Fournir et installer. | CH | 4,930.40 |
| HA1211FV | VRC, y compris raccords, connecteurs et commandes nécessaires, assemblage et équilibrage - Remplacer. | CH | 3,081.40 |
| HA1212FV | VRC, y compris conduits, raccords, connecteurs et commandes nécessaires, assemblage et équilibrage - Fournir et installer. | CH | 3,697.80 |
| HA1213FV | VRC/VRE, ensemble moteur de registre d'évacuation et prise d'air - Remplacer. | CH | 197.20 |
| HA1214FV | VRC/VRE, filtre noyau de récupération – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 135.60 |
| HA1215FV | VRC/VRE, moteur de ventilateur – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 363.60 |
| HA1216FV | VRC/VRE, commande principale – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 219.40 |
| HA1217FV | VRC/VRE, minuterie 20 minutes – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 40.20 |
| HA1218FV | VRC/VRE, intérieur, tous registres – Remplacer. | CH | 92.40 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

HUMIDIFICATEURS

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|---|------|------------|
| HA2512FV | Humidificateur, y compris sectionnement et réparation de conduite d'eau, rapiéçage des conduits et réparations connexes - Enlever et éliminer. | CH | 85.00 |
| HA2520FV | Humidificateur, section tuyau d'alimentation/vidange, y compris tuyau en PVC de 19 mm (3/4 po) d'une longueur de 6 m (19 pi-8 1/4 po) et soupape – Enlever et éliminer. | CH | 57.20 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

TUYAUTERIE – GÉNÉRALITÉS

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|---|------|------------|
| HA2899FV | Conduite de gaz pour cuisinière à gaz, soupape sous niveau du plancher, y compris l'enlèvement du capuchon de la conduite après le déplacement de la soupape et l'essai d'étanchéité - Enlever et déplacer. | CH | 132.80 |
| HA2900FV | Serpentin de radiateur, évent, soupape pneumatique - Remplacer. | CH | 115.40 |
| HA2910FV | Serpentin de radiateur, évent, soupape pneumatique, supplémentaire dans la même unité lorsque combiné à HA2900 – Fournir et installer. | CH | 57.20 |
| HA2920FV | Élément, serpentin de radiateur - Nettoyer. | CH | 65.90 |
| HA2930FV | Élément, serpentin de radiateur, supplémentaire dans la même unité lorsque combiné avec HA2920 – Nettoyer. | CH | 17.30 |
| HA2938FV | Joint mécanique, fuite au tuyau de vidange - Réparer. | CH | 34.70 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

TUYAUTERIE – FER NOIR

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|---|------|------------|
| HA3000FV | Section de tuyau, fer noir jusqu'à 51 mm (2 po) - Enlever. | M | 37.00 |
| HA3010FV | Section de tuyau, fer noir jusqu'à 19 mm (3/4 po), y compris cales de tuyau et un raccord par longueur coupée – Remplacer ou fournir et installer. | M | 78.00 |
| HA3020FV | Section de tuyau, fer noir jusqu'à 25 mm (1 po), y compris cales de tuyau et un raccord par section coupée – Remplacer ou fournir et installer. | M | 80.70 |
| HA3030FV | Section de tuyau, fer noir jusqu'à 32 mm (1 1/4 po), y compris cales de tuyau et un raccord par section coupée – Remplacer ou fournir et installer. | M | 112.80 |
| HA3040FV | Section de tuyau, fer noir jusqu'à 38 mm (1 1/2 po), y compris cales de tuyau et un raccord par section coupée – Remplacer ou fournir et installer. | M | 116.30 |
| HA3050FV | Section de tuyau, fer noir de 51 mm (2 po), y compris cales de tuyau et un raccord par section – Remplacer ou fournir et installer. | M | 144.00 |
| HA3055FV | Raccord en fer noir jusqu'à 19,05 mm (3/4 po) - Remplacer ou fournir et installer. | CH | 24.60 |
| HA3065FV | Raccord en fer noir 25,4 mm (1 po) à 31,75 mm (1 1/4 po) - Remplacer ou fournir et installer. | CH | 34.60 |
| HA3075FV | Raccord en fer noir 38,1 mm (1 1/2 po) à 50,8 mm (2 po) - Remplacer ou fournir et installer. | CH | 39.50 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

TUYAUTERIE – PLASTIQUE

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA3400FV | Tuyau PVC-C, S636, 13 mm (1/2 po), y compris un raccord ou adaptateur par section coupée – Remplacer ou fournir et installer. | M | 17.30 |
| HA3420FV | Tuyau PVC-C, S636, 19 mm (3/4 po), y compris un raccord ou adaptateur par section coupée – Remplacer ou fournir et installer. | M | 26.10 |
| HA3460FV | Tuyau ABS, PVC, PVC-C ou S636, 51 mm (2 po), y compris un raccord par section coupée – Remplacer ou fournir et installer. | M | 47.40 |
| HA3470FV | Tuyau, ABS, PVC, PVC-C ou S636, 75 mm (3 po), y compris un raccord ou adaptateur par section coupée – Remplacer ou fournir et installer. | M | 55.60 |
| HA3480FV | Raccords, jusqu'à 51 mm (1/2 po à 2 po), ABS / PVC / PVC-C / S636, par raccord – Fournir et installer. | CH | 26.50 |
| HA3546FV | Tuyau, soudage au solvant, capuchon de 100 mm- Fournir et installer. | CH | 26.10 |
| HA3561FV | Trousse d'évent concentrique, PVC – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 184.90 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

THERMOSTATS

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|---|------|------------|
| HA4030FV | Thermostat, basse tension, programmable - Remplacer. | CH | 160.20 |
| HA4042FV | Thermostat, longueur maximale 10 m (32 pi-9 3/4 po) – Déplacer. | CH | 113.70 |
| HA4043FV | Thermostat - Refixer. | CH | 49.30 |
| HA4044FV | Thermostat, basse tension, non-programmable, y compris câblage et matériaux connexes, jusqu'à 10 m (32 pi 9 3/4 po) - Fournir et installer. | CH | 226.50 |
| HA4045FV | Thermostat, basse tension, non programmable - Remplacer. | CH | 112.80 |
| HA4046FV | Câblage de thermostat, 18/3, 18/2. Dissimulé dans le mur - Remplacer. | M | 10.50 |
| HA4047FV | Câblage de thermostat, 18/4, 18/5. Dissimulé dans le mur - Remplacer. | M | 11.20 |
| HA4050FV | Thermostat, basse tension, programmable, y compris câblage et matériaux connexes, jusqu'à 10 m (32 pi 9 3/4 po) - Fournir et installer. | CH | 273.90 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

SOUPAPES – RÉDUCTION DE PRESSION

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|---|------|------------|
| HA4076FV | Soupape, soupape de réduction de pression, toute dimension – Remplacer ou fournir et installer. | CH | 142.40 |

ALFC LISTE DES TAUX UNITAIRES - MONTREAL 2020-2024

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

ÉVÉNEMENTS

| SOR Code | SOR Description | Unit | Base Price |
|----------|--|------|------------|
| HA4100FV | Cheminée à gaz, capuchon en T, préfabriqué, à double paroi, en acier galvanisé, 150 mm (6 po) de diamètre - Fournir et installer. | CH | 142.40 |
| HA4110FV | Cheminée à gaz, capuchon en T, préfabriqué, à double paroi, en acier galvanisé, 150 mm (6 po) de diamètre - Remplacer. | CH | 161.40 |
| HA4142FV | Doublure de cheminée, aluminium, 102 mm (4 po) à 153 mm (6 po), y compris capuchons et tés requis - Remplacer ou fournir et installer. | M | 37.80 |