


1001, BOULEVARD ST-LAURENT OUEST, LONGUEUIL (QUÉBEC)



1600, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE O, 16e ÉTAGE / MONTREAL (QUÉBEC) CANADA H3H 1P9  
 TEL. : 514 340-0046 / TELEF. : 514 340-1337 / WWW.WSPGROUP.COM

|                       |                   |          |
|-----------------------|-------------------|----------|
| 0                     | ADDENDA ADD-01    | 21-03-25 |
| B                     | ÉMISSION 100% R.1 | 20-11-20 |
| A                     | ÉMISSION 100%     | 20-10-02 |
| révisions / revisions |                   | date     |







Projet / Project: SANTÉ CANADA / HEALTH CANADA  
 1001, BOULEVARD ST-LAURENT OUEST, LONGUEUIL (QUÉBEC)

MISE À JOUR DU SYSTÈME DE VENTILATION

MÉCANIQUE / MECHANICAL

DIAGRAMMES DE CONTRÔLE NOUVEAU / CONTROL DIAGRAMS NEW

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Conçu par / Designed by: B. Lemire, ing.                  | Date / Date: 2020-03-16 |
| Dessiné par / Drawn by: N. Brahimi, tech.                 | Date / Date: 2020-03-16 |
| Approuvé par / Approved by: B. Lemire, ing.               | Date / Date:            |
| Soumission / Tender: Nohoum Touré / PWGSC Project Manager |                         |
| No de projet / Project number: R_109630_001_M04-VEN-N.DWG |                         |
| Norm du fichier / File name: R_109630_001_M04-VEN-N.DWG   |                         |
| No de plan ou dessin / File name: M-04                    |                         |
| No de feuille / Sheet no: 4/6                             |                         |



- NOTES SPÉCIFIQUES: / SPECIFIC NOTES:**
- EFV FOURNI PAR DIVISION 26. / VFD PROVIDE BY DIVISION 26.
  - FOURNIR UNE SONDE DE LECTURE DE DÉBIT AVEC TEMPERATURE ET ALARME AVEC UNE MARQUE: EBTRON MODÈLE: HT-104-PE. / PROVIDE AIRFLOW MEASUREMENT WITH TEMPERATURE AND ALARM WITH EBTRON MANUFACTURER AND MODEL: HT-104-PE.
  - REBALANÇER LES POMPES PSG-1 ET PSG-2 SITUÉS DANS LA SALLE MÉCANIQUE. / REBALANCE PSG-1 AND PSG-2 PUMPS SITUATED IN THE MECHANICAL ROOM.
  - REBALANÇER LE DÉBIT DE NOUVEAU VOILET MOTORISÉ D'AIR FRAIS AVEC LE MEME DÉBIT AVANT LE TRAVAUX DE DÉMOLITION. / REBALANCE NEW FRESH AIR MOTORIZED DAMPER WITH THE SAME AIR FLOW BEFORE DEMOLITION COMMENCE.

- NOTES GÉNÉRALES: / GENERAL NOTES:**
- TOUS LES TRAVAUX DE D'INTERRUPTION DES SERVICES DOIVENT ÊTRE COORDONNÉS AVEC LE GESTIONNAIRE DE L'ÉDIFICE DE SANTÉ CANADA. / ALL SERVICE INTERRUPTION MUST BE COORDINATED WITH THE HEALTH CANADA BUILDING MANAGEMENT.
  - SELON FAIRE AFFAIRE ET LES EXIGENCES DE SPAC, LA VISITE DES LIEUX PENDANT L'APPEL D'OFFRE N'EST PAS OBLIGATOIRE; LE SOUMISSIONNAIRE DEVRAIT POUVOIR DÉPOSER UNE SOUMISSION COMPLÈTE SANS AVOIR À SE DÉPLACER. D'AUTRE PART, SA SOUMISSION NE DEVRAIT PAS DÉPENDRE DE CONDITIONS INCONNUES QUI NE SONT PAS CLAIEMENT ÉTABLIES DANS L'APPEL D'OFFRES. / DEPENDING ON THE BUSINESS AND SPAC REQUIREMENTS, A SITE VISIT DURING THE BIDDING PROCESS IS NOT MANDATORY; THE BIDDER SHOULD BE ABLE TO SUBMIT A COMPLETE BID WITHOUT HAVING TO TRAVEL. ON THE OTHER HAND, HIS BID SHOULD NOT BE DEPENDENT ON UNKNOWN CONDITIONS THAT ARE NOT CLEARLY ESTABLISHED IN THE TENDER.