



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau, Québec K1A 0S5

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction

140 O'Connor Street

140, rue O'Connor

Ontario

Ottawa

K1A 0S5

Title - Sujet Hangar 11 remplacement du toit Hangar 11 remplacement du toit	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP916-212401/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client 20212401	Date 2021-06-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-362-80079	
File No. - N° de dossier fg362.EP916-212401	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM Eastern Daylight Saving Time EDT on - le 2021-06-22 Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Kelly, Jessica	Buyer Id - Id de l'acheteur fg362
Telephone No. - N° de téléphone (873) - ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cet Amendement fait partie des documents de soumission.

La modification 002 est émise pour les suivantes :

- (1) Question et Réponse des soumissionnaires; et
- (2) Émettre Addenda 01.

(1) Question et Réponse des soumissionnaires

QUESTION # 1:

Il n'y a pas de spécifications sur l'isolation de la pente. La toiture est-elle structurellement en pente ?
Et l'isolation de la pente est-elle de 1 %, 2 % ou même 4 % ?

RÉVISÉ RÉPONSE # 1:

Soumission conformément aux spécifications, à la section 07 52 00 : 2.5.1.1 - 2.5.1.3 et se rapporter à l'addenda 01.

QUESTION # 2:

Serait-il possible d'obtenir des photos du toit puisque aucune visite sur place n'est prévue ?

RÉPONSE # 2:

Veuillez soumissionner conformément aux devis et aux dessins.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES

Solicitation No. - N° de l'invitation
EP916-212401

Amd. No. - N° de la modif.
002

Buyer ID - Id de l'acheteur
FG 362

Client Ref. No. - N° de réf. du client
20212401

File No. - N° du dossier
EP916-212401

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
R.064512.069

ADDENDA 01

Addenda 1

Date d'entrée en vigueur: Ottawa, juin 8, 2021
Numéro d'addenda: 1
Numéro de projet: R.064512.069

Les modifications suivantes apportées aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement.
Cet addenda doit faire partie des documents de construction.

DESSINS:

- 1 Architecture A200
 - .1 Détail 1: Plan de toit

DEVIS:

- 1 Section 07 52 00 – Toiture à membrane bitumineuse modifiée
 - .1 Référencement du paragraphe 2.5 Isolation:

Supprimez ce qui suit:

« Isolation polyisocyanurate : Panneau isolant en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées laminé des deux côtés avec un papier organique renforcé de fil de fibre de verre.

- .1 Toit nord: Deux épaisseurs de 38,1 mm chacune pour un total de 76,2 mm.
- .2 Toit supérieur sud: Deux épaisseurs de 38,1 mm chacune pour un total de 76,2 mm.
- .3 Toit inférieur sud: deux épaisseurs de 50 mm chacune pour un total de 100 mm. »

Remplacer par ce qui suit:

« Isolation polyisocyanurate : Panneau isolant en mousse de polyisocyanurate à cellules fermées, non incliné, laminé des deux côtés avec un papier organique renforcé de fils de fibre de verre.

- .1 Toit nord: Deux épaisseurs de 38,1 mm chacune pour un total de 76,2 mm.
- .2 Toit supérieur sud: Deux épaisseurs de 38,1 mm chacune pour un total de 76,2 mm.
- .3 Toit inférieur sud: deux épaisseurs de 50 mm chacune pour un total de 100 mm. »

- .2 Se référer au paragraphe 2.5 Isolation, article (3)

Supprimez ce qui suit:

«Fournir des « crickets » sur le côté de la pente ascendante de tout l'équipement mécanique et entre les drains en ligne l'équipement et entre les drains en ligne.

Remplacer par l'article suivant:

«Fournir une isolation inclinée de 2 % pour créer des « crickets » du côté en pente ascendante de tout l'équipement mécanique et entre les drains en ligne. »