

Le 21 septembre 2021

Centre de recherche et de développement d'AAC – Swift Current
Contrat n° 48a
Modernisation des contrôleurs des chambres de croissance
CONTRAT n° 465-1-16-C48a

Addenda n° 2 – Questions et réponses

Question n° 1 :

En ce qui concerne la spécification obligatoire n° 8 : Les contrôleurs doivent pouvoir se brancher dans les chambres de catégorie 6 et de surveillance existantes par l'entremise du système de gestion des immeubles (SGI) actuel. La marque du SGI est Delta Controls.

- Lors de discussions avec Delta Controls, on a appris que son protocole de communication (Modbus RTU) ne peut pas prendre en charge un câble de catégorie 6 comme entrée. Il faudrait qu'une carte convertisseur soit incluse pour la modernisation de chaque contrôleur afin que Delta accepte l'information envoyée par Convicon CMP6060.
Veillez confirmer que le fournisseur du contrôleur n'est pas responsable de l'achat de cette carte convertisseur.

Réponse n° 1 : Toutes les composantes requises pour effectuer les travaux (y compris la carte convertisseur) doivent être incluses dans le prix offert.

Question n° 2 :

En ce qui concerne le besoin n° 2 : mettre en service les contrôleurs modernisés pour s'assurer qu'ils sont liés au système de gestion des immeubles existant;
a. la marque du système de gestion des immeubles est Delta Controls. Un technicien agréé par Delta Controls doit vérifier que les nouveaux contrôleurs CMP6060 communiquent avec le système de gestion des immeubles et qu'ils sont visibles sur celui-ci;

Veillez confirmer si le fournisseur des nouveaux contrôleurs doit retenir en sous-traitance les services d'un technicien agréé par Delta Controls.

Réponse n° 2 : L'entrepreneur doit retenir en sous-traitance les services d'un technicien agréé par Delta Controls.

Date limite pour présenter les soumissions :

Les soumissions seront maintenant acceptées jusqu'à 14 h (heure locale de Regina), le mardi 28 septembre 2021.

Natalie O'Neill
Agente principale des contrats
Regina (Saskatchewan)