



**RETOURNER LES SOUMISSIONS AU :**

Module de réception des soumissions de l'Agence  
Parcs Canada  
Service national de passation de marchés

Télécopieur de soumission : 1-855-983-1808

Courriel de soumission :

[soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca](mailto:soumissionsami-bidsrpc@pc.gc.ca)

Ceci est la seule adresse électronique acceptable pour les réponses aux demande de soumissions. Les soumissions soumises par courrier électronique directement à l'autorité contractante ou à toute autre adresse électronique ne seront pas acceptées.

La taille maximale des fichiers pouvant être reçus par l'Agence Parcs Canada (APC) est de 15 mégaoctets. Les courriels contenant des liens vers les documents de soumissions ne seront pas acceptés.

**RÉVISION 004  
INVITATION À SOUMISSIONNER  
DEMANDE D'OFFRES À  
COMMANDES**

Ce document est par la présente révisé ; sauf indication contraire, les modalités de demeurent les mêmes.

**Bureau de distribution :**

**Agence Parcs Canada  
Service national de passation de marchés**

**Halifax, Nouvelle Écosse**

<b>Titre :</b> Mise à niveau des systèmes mécaniques, Lieu historique national de la bataille-de-la-Ristigouche	
<b>N° de l'invitation :</b> 5P468-21-0158/B	<b>Date :</b> 25 février 2022
<b>N° de modification :</b> 004	
<b>N° de référence du client :</b> 1408	
<b>N° de référence de SEAG :</b> PW-22-00984378	

<b>L'invitation prend fin :</b> À : 14h 00 Le : 07 mars 2022	<b>Fuseau horaire :</b> HNE
--	--------------------------------

<b>F.A.B.:</b> Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/>	
<b>Adresser toute demande de renseignements à :</b> Jaime Creaser	
<b>N° de téléphone :</b> 902-266-8592	<b>N° de télécopieur :</b> 1-855-983-1808
<b>Courriel :</b> <a href="mailto:Jaime.Creaser@pc.gc.ca">Jaime.Creaser@pc.gc.ca</a>	
<b>Destination des biens, services et travaux de construction :</b> Voir aux présentes	

**À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE**

<b>Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :</b>	
<b>Adresse :</b>	
<b>N° de téléphone :</b>	<b>N° de télécopieur :</b>
<b>Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie) :</b>	
<b>Signature :</b>	<b>Date :</b>

**N° de l'invitation :**  
5P468-21-0158/B

**N° de la modification :**  
004

**Autorité contractante :**  
Jaime Creaser

**N° de référence du client :**  
1408

**Titre :**  
Mise à niveau des systèmes mécaniques, Lieu historique national de la bataille-de-la-Ristigouche

---

## **Modification 004**

Cette modification vise à modifier la date de clôture et pour distribuer les questions et réponses.

### **1. Date de clôture de l'appel d'offres**

La date de clôture de l'appel d'offres no 5P468-21-0158/B est repoussée du 02 mars 2022 au 07 mars 2022 à 14h 00, heure avancée de l'Est (HAE)

### **2. Questions et réponses**

Q6. Est-ce que le Musée dispose d'un réservoir d'eau pour s'auto suffire en cas de feu ?

R6. La réserve d'eau est constituée de deux (2) réservoirs, et la capacité commune des deux (2) réservoirs est de 25 000 gallons. Cependant, les réservoirs sont alimentés par l'eau de pluie, et le maintien du niveau d'eau adéquat dans les réservoirs est devenu précaire étant donné les faibles précipitations. De plus, les présents travaux nécessiteront l'arrêt des pompes incendies pour une période de plusieurs semaines. Le service incendie de la municipalité a les équipements et les partenariats nécessaires pour assurer la protection du bâtiment durant les travaux en lien avec la source d'eau. Il sera capable d'avoir des camions supplémentaires pour l'approvisionnement en eau et une aide supplémentaire en cas de besoin des casernes à proximité. Il réalisera notamment un plan d'intervention pour cette période.

Q7. La structure du bâtiment est-elle en acier, béton ou bois. Peut-il avoir présence de bois dans la structure ?

R7. La structure existante est en béton et en acier et il n'y a pas de bois dans la structure. Les seules exceptions sont le belvédère extérieur et la terrasse d'entrée (extérieure), qui ont une structure de bois. Il n'y a toutefois pas d'interventions à ces endroits dans le cadre du présent projet.

**LES AUTRES CLAUSES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES.**