

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Technicien : Philippe Groleau

CLIENT : PC / Coteau Du Lac  
 ADRESSE : 308-A , chemin du Fleuve  
 VILLE : Coteau Du Lac, Qc, J0P 1B0  
 TÉL. : 450-763-5631  
 Contact : Marc Burns 514-915-4951

DATE : 13 Mai 2021 à Mai 2022  
 ADRESSE DES TRAVAUX : Même  
 TÉL. :  
 CONTACT :

NUMERO	ÉTAGE	EMPLACEMENT	TYPE	FORMAT	MARQUES	NO. SÉRIE	FABRICATION	DERN. MAIN.	DERN. H-TEST	PROCH. MAIN.	PROCH. H-TEST	ÉFFECTUÉ	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------	-------------	------	--------	---------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	----------	---

1		Salle électrique	Abc	20	S. First	94023055	17	2017	2017	2023	2029		
2		Entrée cuisine	Abc	10	S. First	517506	05	2017	2017	2023	2029		
3		Cuisine int	Abc	2.5	S. First	207285	12	2018	2012	2024	2024		
<b>Block house</b>													
4		Entrée principale	Abc	10	S. First	511579	05	2017	2017	2023	2029		
5	SS	Près salle électrique	Abc	10	S. First	50366	02	2020	2014	2026	2026		
6	2e	Centre	Abc	10	S. First	50357	02	2020	2014	2026	2026		
<b>Petit Garage</b>													
7		Entrée	Abc	5	Flag	196460	02	2019	2019	2024	2024		
8		Entrée	Abc	10	Flag	969413	88	2019	2019	2024	2024		
9		Entrée	Eau	2.5	Badger	265	02	2019	2019	2024	2024		

Note, \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

#### Legende : Recommandation, Anomalie, Observation

TH Trop Haut. 60" et plus  
 TB Trop Bas. 12" et moins  
 TP Trouve Pas  
 AR A Relocalisé  
 PP Perte de Pression  
 SB Sceau Brisé

MQ ManQuant  
 NV NouVeaux  
 BR Brisé / Rouille  
 AC A être aCroché  
 MC Mauvaise Classe  
 DV Durée de Vie. Eau (-) 1971. Poudre (-) 1984. Co2 (-) 1955. Boyau (-) 25 ans

PI Poids Inapproprié  
 PS Plaque Signalétique Illisible ou manquant  
 ME Manomètre Endommagé  
 EC Extincteur non Conforme  
 OB OBstrué

AU Autre  
 PT Plastique Tête

1 / 2

#### BILAN DE L'INSPECTION

X	Aucune Anomalie
	Anomalie (Voir note)
	Recommandation (Voir note)
X	Rapport à remettre au client
	Client avisé des anomalies _____

INT

CLIENT : PC / Coteau Du Lac

ADRESSE : 308-A , chemin du Fleuve

VILLE : Coteau Du Lac, Qc, JOP 1B0

TÉL. : 450-763-5631

CONTACT : Marc Burns 514-915-4951

DATE : 13 Mai 2021 à Mai 2022

ADRESSE DES TRAVAUX : Même

TÉL. :

CONTACT :

Nombre	Emplacement	Marques	Modèle	Batterie	Durée/ États	Dispositifs	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------------	---------	--------	----------	--------------	-------------	---

1	Salle électrique	Stanpro		2X 6V 7.2ah	ok	Power supply+ 2 têtes+ 1 tête	
2	Musé centre				ok	1 tête	
3	Muse sortie gauche				ok	2 x sorties	
4	Entrée cuisine				ok	1 tête	
5	Local toilette				ok	1 tête	
6	Toilette handicapé				ok	1 tête	
7	Toilette homme				ok	1 tête	
8	Toilette femme				ok	1 tête	

Block House							
9	Entrée				ok	Sortie	
10	SS. Salle électrique	Lumacell		2X 6V 12ah	ok	Power supply+ 2 têtes	
11	Escalier SS				ok	1 tête	
12	RDC musé				ok	Sortie	
13	RDC escalier	Beghelli			ok	2 têtes+	
14	Escalier vers SS				ok	2 têtes	
15	2 <sup>e</sup> étage				ok	Sortie	
16	Bas de l'escalier	Beghelli		6V 4.5ah	ok	Power supply+ 2 têtes	
17	Escalier				ok	2 têtes	

Note :

BILAN DE L'INSPECTION

X

X

Aucune Anomalie

Anomalie (Voir note)

Recommandation (Voir note)

Rapport à remettre au client

Client avisé des anomalies \_\_INT

Legendre : Recommandation, Anomalie, Observation

- AR A Relocalisé

BAC Batterie à changer

UB Unité Brisé

MQ Manquant
- AB Ampoule brûler

OB Obstrué

NO Nouveaux

BR Brisé
- IE À faire Installer par un Électricien

TP Trouve Pas

IR Inspection Refusé

AC a changer