

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

RETURN BIDS TO: RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

PWGSC/TPSGC Acquisitions Sherwood Business Centre 161 St. Peters Road/ 161, rue St. Peters 2nd Floor, Suite 204/ 2ième étage, pièce 204 Charlottetown Prince Edward Island C1A 5P7

Bid Fax: (902) 566-7514

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Public Works and Government Services Canada Sherwood Business Centre 161 St. Peters Road/ 2nd Floor, Suite 204 Charlottetown Prince Ed C1A 5P7

Title - Sujet Modernisation de l' Modernisation de l'édifice Danie		Charl	ottetown, ÎPÉ	
Solicitation No N° de l'invitation		Amendment No N° modif.		
ED001-212664/B		008		
Client Reference No N° de référence du client		Date		
ED001-212664		2022-07-11		
GETS Reference No N° de réfe	érence de SEAG			
PW-\$PWC-034-4575				
File No N° de dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME			N° VME	
PWC-2-45003 (034)				
Solicitation Closes - L'invitation prend fin				
at - à 02:00 PM	0.0 0.0 77.7			
on - le 2022-08-03	Heure Avancée de l'Atlantique HAA			
F.O.B F.A.B.				
Plant-Usine: Destination: V Other-Autre:				
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:			Buyer Id - Id de l'acheteur	
Stockman (PWC), Sonia			pwc034	
Telephone No N° de téléphone		FAX No N° de FAX		
(506) 961-7412 ()			(506) 851-6759	
Destination - of Goods, Service Destination - des biens, service				

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée

Vendor/Firm Name and Addres	
Raison sociale et auresse uu	ournisseur/de i endeprenedi
Telephone No N° de télépho	ne
Facsimile No N° de télécopie	eur
Name and title of person authority (type or print)	orized to sign on behalf of Vendor/Firm
1 ' '	torisée à signer au nom du fournisseur/
•	rire en caractères d'imprimerie)
Signature	Date

Delivery Offered - Livraison proposée



Solicitation No. - N° de l'invitation ED001-212664/B

Client Ref. No. - N° de réf. du client R.056687.005 Amd. No. - N° de la modif. 008

File No. - N° du dossier PWC-2-45003 Buyer ID - Id de l'acheteur pwc034

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Cette modification de l'invitation numéro huit (8) est soumise et comprend la modification suivante :

- 1. Répondre aux questions suivantes :
- **Q23.** Pouvons-nous demander une copie du système d'arrosage tel qu'il a été construit ? **R23.** Les dessins d'après exécution peuvent être fournis au soumissionnaire retenu, à la condition, comme indiqué dans la note générale 2 des plans de la série M40, que tous les services existants indiqués soient approximatifs et basés sur les plans existants. L'entrepreneur doit vérifier tous les emplacements sur le site.
- Q24. J'aimerais vous soumettre les questions suivantes concernant la section 28 31 00.02
- Le paragraphe 2.2.4 fait référence à des détecteurs de faisceaux dans l'Atrium ; il n'y a pas de symbole(s) sur la légende, pas de description dans les spécifications et rien n'est montré dans l'Atrium les détecteurs de faisceaux sont-ils nécessaires ?
- Le paragraphe 2.3.1.12 fait référence à une imprimante à bande à 20 colonnes, montée sur panneau. L'imprimante à bande Keltron VS4905/5 a été abandonnée par le fabricant.
- Le paragraphe 2.3.1.13 fait référence à une imprimante série à distance, mais aucun emplacement n'est indiqué une imprimante série à distance est-elle nécessaire ?
- Le paragraphe 2.10.1 fait référence à une tension de 25 V RMS pour les amplificateurs. Pouvons-nous utiliser une tension de 70 V RMS pour les amplificateurs ?
- Le paragraphe 2.16 mentionne une armoire téléphonique avec une porte verrouillable aux étages pouvons-nous la remplacer par des prises téléphoniques pour pompiers aux étages et des téléphones pour pompiers dans une armoire à la FACP ?
- **R24.** Il y a des détecteurs de fumée dans le plafond accessible de l'Atrium, veuillez suivre les dessins ; les imprimantes ne sont pas nécessaires ; 70V RMS pour l'amplificateur est acceptable ; nous préférons les téléphones des pompiers dans les armoires aux étages ainsi qu'au FACP.
- **Q25**. Les boîtes de sol. Sur le détail 6 E03-04, vous indiquez AVFS, cela inclut-il aussi les A, B, C, D, E, G, H ? Sinon, quelles sont les exigences en matière de conduits ?
- **R25.** Le détail 6 du dessin E03-04 s'applique à la boîte de sol pour les systèmes AV, voir les détails 7 et 6 du dessin E03-01.
- **Q26.** Le niveau du parking E08-01 montre un conduit de 2-4 pouces allant à Jean Canfield. Jean Canfield signifie qu'il faut creuser des tranchées dans les rues de la ville sur environ 800 mètres. Si cela est correct, nous aurons besoin de plus d'informations, y compris un dessin montrant le trajet, etc.
- **R26**. L'intention est de fournir des conduits de 2-4" à l'intérieur du bâtiment jusqu'au mur extérieur aux lignes de grille 1/B-C. Il y a un conduit existant entre deux bâtiments qui sera utilisé pour le câblage SSC.

Solicitation No. - N° de l'invitation ED001-212664/B

Client Ref. No. - N° de réf. du client R.056687.005 Amd. No. - N° de la modif. 008

File No. - N° du dossier PWC-2-45003 Buyer ID - Id de l'acheteur pwc034

CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Q27. E 08-01 Les manchons de 103 mm sur tous les étages, sont-ils installés selon le détail 5/E03-04 ? **R27.** Oui, selon le détail 5 du dessin E03-04.

Q28. 28 10 10 3.2.11.8 suggère que chaque emplacement de CCTV ait une ligne de départ de 1". Est-ce exact ? Ou un conduit peut-il en recevoir plusieurs ?

R28. Les câbles retournant a la source pour les caméras sont séparés des autres dispositifs de sécurité. La taille des conduits dépend du nombre total de fils pour un remplissage de 40% du conduit.

Q29. E09-01 les emplacements des supports/panneaux de sécurité doivent être identifiés dans quelle pièce ils se trouvent.

R29. Voir le dessin E60-02 pour l'emplacement de l'alimentation électrique et du panneau de sécurité du contrôle d'accès.

Q30. En ce qui concerne les dessins/dévis pour la Division 10 14 00 (enseignes): Il ne semble pas y avoir de dessins qui montrent les enseignes elle-même, montrant seulement les emplacements de les enseignes dans les plans d'étage. Le calendrier des portes ne montre pas non plus les exigences en matière d'enseignes dans chaque zone. L'ensemble de dessins A91 indique de se référer au paquet des enseignes pour l'étendue des emplacements. Veuillez fournir le forfait/horaire de signalisation pour déterminer les emplacements et les quantités.

R30. Les dessins d'enseignes ont été publié en tant qu'addenda n° 1 de NORR

2. Référence : Q10. Modification 6- réponse révisée

Q10. Dans la zone du sous-sol autour des entrées de porte de garage, vous spécifiez un système de conduite sous air plutôt qu'un système de conduite sous eau. Pourquoi le traçage électrique est-il nécessaire ? Les drains auxilières ne doivent pas nécessairement être chauffés.

R10. Le traçage thermique fait référence à la section humide de la colonne montante de la tuyauterie dans la zone, et non au système de gicleurs secs. Des clarifications seront émises dans le cadre dans l'addendum n° 2.

La zone située entre les entrées des portes de garage pourrait être soumise à des températures glaciales si les portes de garage restaient ouvertes pendant une durée considérable en hiver, lors de pannes de courant ou de vents violents.

Toutes autres conditions ne changent pas