

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Technicien : Olivier Martin

CLIENT : PC/Fort Lennox  
 ADRESSE : 1, 61<sup>e</sup> avenue  
 VILLE : St-Paul-de-L'Île-Aux-Noix, Qc, J0J 1G0  
 TÉL. : 514-226-7156  
 Contact : Gilles Huot

DATE : 10 Mai 2021 à Mai 2022  
 ADRESSE DES TRAVAUX :  
 TÉL. :  
 CONTACT :

NUMERO	ÉTAGE	EMPLACEMENT	TYPE	FORMAT	MARQUES	NO. SÉRIE	FABRICATION	DERN. MAIN.	DERN. H-TEST	PROCH. MAIN.	PROCH. H-TEST	ÉFFECTUÉ	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------	-------------	------	--------	---------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	----------	-------------------------------------

		<b>ATELIER</b>											
1		Garage	Abc	20	Pyrochem	912180		2019	2019	2025	2031		
2		Garage	Abc	5	S. First	546792	09	2021	2021	2027	2033	test	
3		Garage	Abc	5	S. First	547518	09	2021	2021	2027	2033	test	
4		Garage	Abc	10	Flag	271856	06	2018	2018	2024	2030		
		<b>INFORMATION</b>											
5		Arrière-comptoir	Abc	10	Amerex	100381	04	2016	2016	2022	2028		
6		Près salle électrique	Abc	10	S. First	866764	10	2016	2010		2022		
		<b>ÎLE INTÉRIEUR LE LOGIE</b>											
7	RC	Entré panneau	Abc	10	Flag	59034	96	2020	2020	2026	2032		
8		Entré gauche fond	Abc	10	Flag	59044	96	2020	2020	2026	2032		
9	1 <sup>er</sup>	Escalier gauche	Abc	10	Flag	59094	96	2020	2020	2026	2032		
10		Salle machine	Abc	10	Flag	59031	96	2020	2020	2026	2032		
11		Cuisine	Abc	5	Pyrène	978781	90	2020	2014		2026		
12		Escalier droite	Abc	10	Flag	59046	96	2020	2020	2026	2032	Rech	
13		Grenier	Abc	10	Flag	59087	96	2019	2019	2025	2031		
14		Grenier	Abc	10	Flag	59195		2019	2019	2025	2031		
15		Bâtiment de service	Abc	10	Diamond	261	95	2019	2019	2025	2031		
16		Bâtiment de service	Abc	10	Diamond	260	95	2019	2019	2025	2031		
17		Magasin Sud	Abc	20	Flag	571037	91	2021	2015		2027	Main	

Note, \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### Legende : Recommandation, Anomalie, Observation

TH Trop Haut. 60'' et plus  
 TB Trop Bas. 12'' et moins  
 TP Trouve Pas  
 AR A Relocalisé  
 PP Perte de Pression  
 SB Sceau Brisé  
 MQ ManQuant  
 NV NouVeaux  
 BR Brisé / Rouille  
 AC A être aCcroché  
 MC Mauvaise Classe  
 DV Durée de Vie. Eau (-) 1971. Poudre (-) 1984. Co2 (-) 1955. Boyau (-) 25 ans  
 PI Poids Inapproprié  
 PS Plaque Signalétique Illisible ou manquant  
 ME Manomètre Endommagé  
 EC Extincteur non Conforme  
 OB OBstrué  
 AU Autre  
 PT Plastique Tête

1 / 2

### BILAN DE L'INSPECTION

X	Aucune Anomalie
	Anomalie (Voir note)
	Recommandation (Voir note)
X	Rapport à remettre au client
	Client avisé des anomalies _____

INT

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Technicien : Olivier Martin

CLIENT : PC/Fort Lennox

ADRESSE : 1, 61<sup>e</sup> avenue

VILLE : St-Paul-de-L'Île-Aux-Noix, Qc, JOJ 1G0

TÉL. : 514-226-7156

CONTACT : Gilles Huot

DATE : 10 Mai 2021 à Mai 2022

ADRESSE DES TRAVAUX : Même

TÉL. :

CONTACT :

NUMERO	ÉTAGE	EMPLACEMENT	TYPE	FORMAT	MARQUES	NO. SÉRIE	FABRICATION	DERN. MAIN.	DERN. H-TEST	PROCH. MAIN.	PROCH. H-TEST	ÉFFECTUÉ	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------	-------------	------	--------	---------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	----------	-------------------------------------------

18		Magasin Nord	Abc	20	S. First	305806	10	2016	2010		2022		
19		Corps de Garde Coté	Abc	20	S. First	306706	10	2016	2010		2022		
20		<b>Corps de Garde</b> Arrière	Abc	20	S. First	878944	09	2021	2021	2027	2033	test	
21		Corps de Garde avant	Abc	20	S. First	306709	10	2016	2010		2022		
22		Corps de Garde avant	Abc	20	S. First	878942	09	2021	2021	2027	2033	test	
23		Corps de Garde avant	Abc	20	S. First	305801	10	2016	2010		2022		
24		<b>Garage de L'Île</b>	Abc	20	Amerex	613218	06	2017	2017	2023	2029		
25		Garage de L'Île	Abc	10	Amerex	100421	06	2016	2016	2022	2028		
26		Garage de L'Île	Abc	10	Amerex	850203	06	2017	2017	2023	2029		
27		Poudrière	Abc	20	S. First	305807	10	2016	2010		2022		
		<b>Chaland</b>											
28		Chaland	Abc	5	S. First	31868900	21	2021	2021	2027	2033	neuf	
29		Chaland	Abc	5	S. First	36869981	21	2021	2021	2027	2033	neuf	

Note :

### Legendre : Recommandation, Anomalie, Observation

AR A Relocalisé

BAC Batterie à changer

UB Unité Brisé

MQ Manquant

AB Ampoule brûler

OB Obstrué

NO Nouveaux

BR Brisé

IE À faire Installer par un Électricien

TP Trouve Pas

IR Inspection Refusé

AC a changer

### BILAN DE L'INSPECTION

X

Aucune Anomalie

Anomalie (Voir note)

Recommandation (Voir note)

Rapport à remettre au client

Client avisé des anomalies \_\_\_INT

X