

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Contrôle no. :

28500

Technicien : Olivier Martin

CLIENT : PC/Fort Chambly
 ADRESSE : 2, rue Richelieu
 VILLE : Chambly, QC J3L 2B9
 TÉL. :
 CONTACT : Gilles Maure 514-386-5608

DATE : 06 Mai 2021 à Mai 2022
 ADRESSE DES TRAVAUX: Fort Chambly
 TÉL. : 2, rue Richelieu
 CONTACT : Corps de garde
 8, rue Richelieu

Nombre	Emplacement	Marques	Modèle	Batterie	Durée/ États	Dispositifs	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------------	---------	--------	----------	--------------	-------------	---

1	Salle albanie	Lumacell	RGS722MT9W		Ok	Power supply+ 4 têtes	
2	Salle électrique	Breaker	Panneau A 17-19		Ok		
3	Salle électrique	Panneau B	1-31		Ok		
4	Salle électrique	Panneau C	35-37		Ok		
5	Salle électrique	Panneau E	5		ok		
6	Salle électrique	Emergilite	EF9	6V7.2AH	Ok	2 têtes	
7	Escalier près accueil	Emergilite	EF9	6V7.2AH	Ok	2 têtes	
8	Escalier près accueil				Ok	Sortie	
9	Passage vers électricité (salle Dion)				Ok	Sortie	
10	Avant salle électrique	Emergilite	EF9		Ok	2 têtes	
11	Salle expo J-C Chambly	Thomas betts	Runningman		Ok	2 têtes + sortie	
12	Salle expo J-C Chambly	Thomas betts	Runningman		Ok	2 têtes + sortie	
13	Salle expo J-C Chambly	Emergilite	EF9	6V7.2AH	Ok	2 têtes	
14	Salle expo J-C Chambly guerre	Emergilite	EF9	6V7.2AH	Ok	2 têtes	
15	Salle expo J-C Chambly vidéo	Emergilite	EF9	6V7.2AH	Ok	2 têtes	
16	Salle expo J-C Chambly vidéo				Ok	Sortie	
17	Salle expo J-C Chambly bastion	Emergilite	EF9		Ok	2 têtes	
18	Salle expo J-C Chambly bastion				Ok	sortie	
19	Bastion 2 ^e	Emergilite	EF9	6V7.2AH	Ok	2 têtes	
20	Passage 2 ^e bastion	Emergilite	EF9	6V7.2AH	Ok		

Note :

Legendre : Recommandation, Anomalie, Observation

AR A Relocalisé

BAC Batterie à changer

UB Unité Brisé

MQ Manquant

AB Ampoule brûler

OB Obstrué

NO Nouveaux

BR Brisé

IE À faire Installer par un Électricien

TP Trouve Pas

IR Inspection Refusé

AC a changer

BILAN DE L'INSPECTION

X

Aucune Anomalie

Anomalie (Voir note)

Recommandation (Voir note)

X

Rapport à remettre au client

Client avisé des anomalies

Technicien : Daniel Galarneau

CLIENT : PC/Fort Chambly
 ADRESSE : 2, rue Richelieu
 VILLE : Chambly, QC J3L 2B9
 TÉL. :
 CONTACT : Gilles Maure 514-386-5608

DATE : 06 Mai 2021 à Mai 2022
 ADRESSE DES TRAVAUX: **Fort Chambly**
 TÉL. : 2, rue Richelieu
 CONTACT : **Corps de garde**
 8, rue Richelieu

Nombre	Emplacement	Marques	Modèle	Batterie	Durée/ États	Dispositifs	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------------	---------	--------	----------	--------------	-------------	---

21	Passage 2 ^e bastion				Ok	sortie	
22	Passage 2 ^e expo	Edwards	6COM36C2		Ok	2 têtes	
23	2 ^e forgeron	Emergilite	EF9	6V7.2AH	Ok	2 têtes	
24	2 ^e forgeron				Ok	Sortie	
25	2 ^e salle de jeu	Stanpro	SLA-2L		Ok	2 têtes	
26	3 ^e salle de jeu	Lumacell			Ok	2 têtes	
27	Salle d'employés				Ok	sortie	
28	cuisine	Lumacell			Ok	2 têtes + sortie	
29	Top escalier accueil	Emergilite	EF9		Ok	2 têtes	
30	Salle albanie	Emergilite	EF9		Ok	3 têtes	
31	Salle albanie	Lumacell	RGS722MT9W		Ok	Power supply + 4 têtes	
Corps de garde							
32	Salle électrique	Panneau A	Breaker 3		Ok		
33	Salle électrique	Lumacell			Ok	2 têtes + sortie	
34	Grande salle				Ok	2 x 1 tête	
35	Puit escalier toilette				Ok	1 tête	

Note :

Legende : Recommandation, Anomalie, Observation**AR** A Relocalisé**BAC** Batterie à changer**UB** Unité Brisé**MQ** Manquant**AB** Ampoule brûler**OB** Obstrué**NO** Nouveaux**BR** Brisé**IE** À faire Installer par un Électricien**TP** Trouve Pas**IR** Inspection Refusé**AC** a changer**BILAN DE L'INSPECTION**

X

Aucune Anomalie

Anomalie (Voir note)

Recommandation (Voir note)

X

Rapport à remettre au client

Client avisé des anomalies