

# RAPPORT D'INSPECTION **EXTINCTEUR PORTATIF**

Selon la norme NFPA

**Demers & Colbert Sécurité**

Division de CFH Sécurité inc.

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Contrôle no. :

28685

Technicien : Olivier Martin

**CLIENT :** Parcs Canada / Maison Louis S. St-Laurent  
**ADRESSE :** 6790 route Louis S. St-Laurent  
**VILLE :** Compton, QC J0B 1L0  
**TÉL. :**  
**Contact :** François Drouin 819-835-5448

**DATE :** 20 Mai 2021 à Mai 2022  
**ADRESSE DES TRAVAUX :**  
**TÉL. :** Même  
**CONTACT :**

NUMERO	ÉTAGE	EMPLACEMENT	TYPE	FORMAT	MARQUES	NO. SÉRIE	FABRICATION	DERN. MAIN.	DERN. H-TEST	PROCH. MAIN.	PROCH. H-TEST	ÉFFECTUÉ	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
1		Magasin sortie arrière	Abc	10	S. First	430440		2019	2013		2025		
2		Musée sortie gauche	Abc	10	S. First	430484		2019	2013		2025		
3		Musée salle serveur	Abc	10	Pyrène	315818		2016	2016	2022	2028		
4		Magasin arr. comptoir	Abc	5	Pyrène	262217		2017	2017	2023	2029		
5		Magasin arr. comptoir	Abc	10	S. First	430539		2019	2013		2025		
6		Musée grenier	Abc	10	Pyrène	315777		2016	2016	2022	2028		
7		Magasin arr. comptoir	Abc	10	S. First	430438		2019	2013		2025		
8	rdc	Maison rangement arr.	Abc	10	Flag	126242		2019	2013		2025		
9		Près vieux frigidaire	Abc	10	Pyrène	315766		2016	2016	2022	2028		
10		Salle à mangé	Abc	5	Pyrène	561519		2020	2014		2026	Rech	
11		Entré avant	Abc	10	S. First	430439		2019	2013		2025		
12	1 <sup>er</sup>	1 <sup>er</sup> escalier	Abc	10	S. First	430451		2019	2013		2025		
13		Grenier	Abc	10	S. First	430475		2019	2013		2025		
14	rdc	Sous escalier	Abc	5	Pyrène	6001		2018	2018	2024	2030		
15	Ss	Escalier	Abc	10	S. First	430435		2019	2013		2025		

Note, \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Legende : Recommandation, Anomalie, Observation

<b>TH</b> Trop Haut. 60" et plus	<b>MQ</b> ManQuant	<b>PI</b> Poids Inapproprié	<b>AU</b> Autre
<b>TB</b> Trop Bas. 12" et moins	<b>NV</b> NouVeaux	<b>PS</b> Plaque Signalétique Illisible ou manquant	<b>PT</b> Plastique Tête
<b>TP</b> Trouve Pas	<b>BR</b> Brisé / Rouille	<b>ME</b> Manomètre Endommagé	
<b>AR</b> A Relocalisé	<b>AC</b> A être aCroché	<b>EC</b> Extincteur non Conforme	
<b>PP</b> Perte de Pression	<b>MC</b> Mauvaise Classe	<b>OB</b> OBstrué	
<b>SB</b> Sceau Brisé	<b>DV</b> Durée de Vie. Eau (-) 1971. Poudre (-) 1984. Co2 (-) 1955. Boyau (-) 25 ans		

1 / 2

## BILAN DE L'INSPECTION

<input checked="" type="checkbox"/>	Aucune Anomalie
<input type="checkbox"/>	Anomalie (Voir note)
<input type="checkbox"/>	Recommandation (Voir note)
<input checked="" type="checkbox"/>	Rapport à remettre au client
<input type="checkbox"/>	Client avisé des anomalies _____

INT

# RAPPORT D'INSPECTION EXTINCTEUR PORTATIF

Selon la norme NFPA

**Demers & Colbert Sécurité**

Division de CFH Sécurité inc

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Contrôle no. :

28685

Technicien : Olivier Martin

CLIENT : Parcs Canada / Maison Louis S. St-Laurent

ADRESSE : 6790 route Louis S. St-Laurent

VILLE : Compton, QC J0B 1L0

TÉL. :

Contact : François Drouin 819-835-5448

DATE : 20 Mai 2021 à Mai 2022

ADRESSE DES TRAVAUX:

TÉL. : Même

CONTACT :

NUMERO	ÉTAGE	EMPLACEMENT	TYPE	FORMAT	MARQUES	NO. SÉRIE	FABRICATION	DERN. MAIN.	DERN. H-TEST	PROCH. MAIN.	PROCH. H-TEST	ÉFFECTUÉ	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
16		Bâtisse admin entrée	Abc	10	S. First	430442		2019	2013		2025		
17		Cuisine	Abc	5	Flag	55915		2018	2018	2024	2030		
18		Hangar	Abc	10	Pyrène	2659		2018	2018	2024	2030		
19		Hangar	Abc	10	Flag	127015		2015	2009		2022		
20		Hangar	Abc	10	Pyrène	315945		2016	2016	2022	2028		
21		Hangar	Abc	10	Flag	130471		2021	2021	2027	2033	Test	
22		Atelier	Abc	5	S. First	390235		2019	2013		2025		

Note, \_\_\_\_\_

## Legende : Recommandation, Anomalie, Observation

TH Trop Haut. 60'' et plus  
TB Trop Bas. 12'' et moins  
TP Trouve Pas  
AR A Relocalisé  
PP Perte de Pression  
SB Sceau Brisé

MQ ManQuant  
NV NouVeaux  
BR Brisé / Rouille  
AC A être aCcroché  
MC Mauvaise Classe  
DV Durée de Vie. Eau (-) 1971. Poudre (-) 1984. Co2 (-) 1955. Boyau (-) 25 ans

PI Poids Inapproprié  
PS Plaque Signalétique Illisible ou manquant  
ME Manomètre Endommagé  
EC Extincteur non Conforme  
OB OBstrué

AU AUtre  
PT Plastique Tête

2 / 2

## BILAN DE L'INSPECTION

X

Aucune Anomalie

Anomalie (Voir note)

Recommandation (Voir note)

X

Rapport à remettre au client

Client avisé des anomalies \_\_\_\_\_

INT