

Date: le 04 Mai 2021
Nom du projet: Sir George-Étienne-Cartier
Adresse: 458, Notre-Dame Est, Montréal

1. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISE A L'ESSAI ANNUELLES D'UN RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE / INTRUSION

Nom du projet: Maison George-Étienne-Cartier
Adresse: 458, Notre-Dame, Est
Montréal (Québec) H2Y 1C8
Tél. : 514-283-2282
Kevin Sébastiao

Date de l'essai: Le 04 Mai 2021
Personne consultée: Représentant local
Modèle du panneau: DSC1832
Fonctionnement en une phase: √
Fonctionnement en deux phases:

2. RESUMÉ

- Le réseau avertisseur d'incendie est complètement fonctionnel: OUI √ NON
- Le réseau avertisseur d'incendie fonctionne malgré quelques défauts mineurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes: OUI NON √
- Le réseau avertisseur d'incendie a des défauts majeurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes: OUI NON √

Une copie de ce rapport a été remise à Kevin Sébastiao, qui est le propriétaire ou le représentant du propriétaire de ce bâtiment.

La présente certifie que ce réseau avertisseur d'incendie a été mis à l'essai conformément à la section 5 "Inspections et mises à l'essai périodiques" de la norme "CAN/ULC-S536M86", et que ces informations correspondent aux résultats des essais effectués.

Vincent Archambault Demers & Colbert (450) 370-0606
Signature du technicien effectuant les essais Compagnie Téléphone

No de permis de la R.E.C.Q.: 2437-3193-59 Catégorie: 42 Sous-catégorie: 52.02

No de permis de la Ville de Montréal: 227642-00

3. RAPPORT DE MISE À L'ESSAI DES CONTRÔLES

3.1 ESSAIS DES DISPOSITIFS AUXILIAIRES

Dispositifs particuliers:

Relais pour les lumières.

√

3.2 REMARQUES

S/O

Date: le 04 Mai 2021
 Nom du projet: Sir George-Étienne-Cartier
 Adresse: 458, Notre-Dame Est, Montréal

4. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISES À L'ESSAI ANNUELLE DU SYSTÈME INTRUSION

Désignation du bâtiment: Maison George-Étienne-Cartier

Date: Le 04 Mai 2021

Réf : # 28613

EMPLACEMENT	qté	DISPOSITIF	MODELE	A	B	C	D	E	Remarques
Sous-Sol	1	Panneau intrusion	DSC 1832	✓		✓			
Porte sous-sol est	1	Contact	AMS-39	✓		✓	1		
Mouvement sous-sol	1	Dét. mouvement	BV-300	✓		✓	2		
Mouvement sous-sol ouest	1	Dét. mouvement	BV-300	✓		✓	3		
Thermostat				✓		✓	4		
Local # 104	1	Bris vitre 1er		✓		✓	5		
Escalier local # 104	1	Contact	AMS-39	✓		✓	6		
Salle d'exposition 104	1	Dét. Mouvement	BV-300	✓		✓	7		
Accueil	1	Dét. Mouvement	BV-300	✓		✓	8		
Accueil avant	1	Dét. Mouvement	BV-300	✓		✓	9		
Passage local # 110	1	Dét. Mouvement	BV-300	✓		✓	10		
Salle # 112	1	Dét. Mouvement	BV-300	✓		✓	11		
Salle # 113	1	Dét. Mouvement	BV-300	✓		✓	11		
Bureau	1	Dét. Mouvement	BV-300	✓		✓	12		
Escalier local # 204	1	Contact	AMS-39	✓		✓	13		
Libre							14		
Escalier local # 304	1	Contact	AMS-39	✓		✓	15		
Panic	1						16		
Gicleur	1	Débit		✓		✓	17		
Gicleur	1	Valve		✓		✓	18		
Gicleur	1	Pression		✓		✓	19		
Pompe pluvial	1			✓		✓	20		
Libre							21		
Libre							22		
Sirène					X				Pas de sirène
Panneau feu	1		FX-2000	✓		✓	23		
Batterie	1	12V7.2A	2017	✓		✓			

A: Installé convenablement

B: Manquant ou réparation nécessaire

C: Fonctionnement de l'alarme confirmé

D: Zone, numéro de circuit ou adresse

E: Indication de l'annonceur confirmée