

Rapport ULC

Date: Le 13 Mai 2021
Nom du projet: Coteau du lac
Adresse: 308A, chemin du Fleuve

1. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISE A L'ESSAI ANNUELLES D'UN RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE / INTRUSION

Nom du projet: Coteau du Lac
Adresse: 308A, chemin du Fleuve
Coteau du Lac (Québec) J0P 1B0
Tél. : 450-763-5631
Kevin Sébastiao

Date de l'essai: Le 13 Mai 2021
Personne consultée: Représentant local
Modèle du panneau: DSC PC-1616
Fonctionnement en une phase: √
Fonctionnement en deux phases:

2. RESUMÉ

- Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion est complètement fonctionnel: OUI √ NON
- Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion fonctionne malgré quelques défauts mineurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes: OUI NON √
- Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion a des défauts majeurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes: OUI NON √

Une copie de ce rapport a été remise à qui est le propriétaire ou le représentant du propriétaire de ce bâtiment

Vincent Archambault
Signature du technicien effectuant les essais

Demers & Colbert
Compagnie

(450) 370-0606
Téléphone

No de permis de la R.E.C.Q.: 2437-3193-59

Catégorie: 42

Sous-catégorie: 52.02

No de permis de la Ville de Montréal: 227642-00

Rapport ULC

Date: Le 13 Mai 2021
Nom du projet: Coteau du lac
Adresse: 308A, chemin du Fleuve

3. RAPPORT DE MISE À L'ESSAI DES CONTRÔLES

3.1 ESSAIS DES DISPOSITIFS AUXILIAIRES

Dispositifs particuliers:

Branchement à la centrale

√

3.2 REMARQUES

S/O

Rapport ULC

Date: Le 13 Mai 2021
 Nom du projet: Coteau du lac
 Adresse: 308A, chemin du Fleuve

4. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISES À L'ESSAI ANNUELLES D'UN RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE / INTRUSION

 Désignation du bâtiment: Fort Coteau du Lac

 Date: Le 13 Mai 2021
 Réf. Insp. : #28617

| EMPLACEMENT | qté | DISPOSITIF | MODELE | A | B | C | D | E | Remarques |
|--------------------------|----------|------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|-----------|
| <i>Entrée principale</i> | <i>1</i> | <i>Panneau Intrusion DSC</i> | <i>PC-1616</i> | √ | | √ | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Casier | 1 | Dét. Infra-rouge | BV300 | √ | | √ | 2 | | |
| Bureau | 1 | Contact de porte | AMS39 | √ | | √ | 1 | | |
| Bureau | 1 | Dét. Infra-rouge | BV300 | √ | | √ | 3 | | |
| Entrée principale | 1 | Contact de porte | AMS39 | √ | | √ | 1 | | |
| Sortie arrière | 1 | Contact de porte | AMS39 | √ | | √ | 1 | | |
| Bureau | 1 | Dét. Infra-rouge | BV300 | √ | | √ | 3 | | |
| Cuisine | 1 | Dét. Infra-rouge | | √ | | √ | 3 | | |
| Exposition | 1 | Dét. Infra-rouge | | √ | | √ | 2 | | |
| Casier | 1 | Bouton panique | | √ | | √ | | | |
| | | Sirène 30watt | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Batterie | 1 | 12.80 | 2017 | √ | | √ | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

A: Installé convenablement

B: Manquant ou réparation nécessaire

C: Fonctionnement de l'alarme confirmé

D: Zone, numéro de circuit ou adresse

E: Indication de l'annonceur confirmée