

RAPPORT D'INSPECTION EXTINCTEUR PORTATIF

Selon la norme NFPA

Demers & Colbert Sécurité

Division de CFH Sécurité inc.

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Contrôle no. :

28500

Technicien : Olivier Martin

CLIENT : PC/Fort Chambly
ADRESSE : 2, rue Richelieu
VILLE : Chambly, QC J3L 2B9
TÉL. :
Contact : Gilles Maure 514-386-5608

DATE : 06 Mai 2021 à Mai 2022
ADRESSE DES TRAVAUX : Fort Chambly
TÉL. : 2, rue Richelieu
CONTACT : Corps de garde
8, rue Richelieu

NUMERO	ÉTAGE	EMPLACEMENT	TYPE	FORMAT	MARQUES	NO. SÉRIE	FABRICATION	DERN. MAIN.	DERN. H-TEST	PROCH. MAIN.	PROCH. H-TEST	ÉFFECTUÉ	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------	-------------	------	--------	---------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	----------	---

1		Accueil près escalier	Abc	5	Amerex	680326		2019	2013		2025		
2		Passage toilette	Abc	10	Flag	270095		2018	2018	2024	2030		
3		Salle employé	Abc	10	S. First	297769		2021	2021	2027	2033	Test	
4		Salle Dion	Abc	10	Pyrène	855062		2021	2015		2027	Main	
5		Près salle électrique	Abc	20	Pyrène	875620		2016	2010		2022		
6		Salle J-C Chambly	Abc	10	Pyrène	854847		2021	2015		2027	Main	
7		Salle J-C Chambly	Abc	10	Pyrène	854848		2021	2015		2027	Main	
8		Salle Artéfact	Abc	10	Pyrène	855064		2021	2015		2027	Main	
9		Salle expo	Abc	10	Pyrène	855050		2021	2015		2027	Main	
10		Salle ascenseur	Co2	5	Pyrène	76674		2019	2019	2024	2024		
11		Salle expo ascenseur	Abc	10	Pyrène	855060		2021	2015		2027	Main	
12	2e	Salle Albanie	Abc	10	Flag	20684		2018	2012		2024		
13		Salle Albanie entreposage	Abc	10	Flag	20695		2018	2012		2024		
14		Bureau	Abc	10	Flag	20696		2018	2012		2024		
15		Bureau	Co2	5	Luxfer	443883		2019	2019	2025	2031		
16		Salle expo ascenseur	Abc	10	Pyrène	855065		2021	2015		2027	Main	

AVEC ALARME

Note, _____

Legende : Recommandation, Anomalie, Observation

TH Trop Haut. 60" et plus	MQ ManQuant	PI Poids Inapproprié	AU Autre
TB Trop Bas. 12" et moins	NV NouVeaux	PS Plaque Signalétique Illisible ou manquant	PT Plastique Tête
TP Trouve Pas	BR Brisé / Rouille	ME Manomètre Endommagé	
AR A Relocalisé	AC A être aCroché	EC Extincteur non Conforme	
PP Perte de Pression	MC Mauvaise Classe	OB OBstrué	
SB Sceau Brisé	DV Durée de Vie. Eau (-) 1971. Poudre (-) 1984. Co2 (-) 1955. Boyau (-) 25 ans		

1 / 2

BILAN DE L'INSPECTION

<input checked="" type="checkbox"/>	Aucune Anomalie
<input type="checkbox"/>	Anomalie (Voir note)
<input type="checkbox"/>	Recommandation (Voir note)
<input checked="" type="checkbox"/>	Rapport à remettre au client
<input type="checkbox"/>	Client avisé des anomalies _____

INT

RAPPORT D'INSPECTION EXTINCTEUR PORTATIF

Selon la norme NFPA

Demers & Colbert Sécurité

Division de CFH Sécurité inc.

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Contrôle no. :

28500

Technicien : Olivier Martin

CLIENT : PC/Fort Chambly
ADRESSE : 2, rue Richelieu
VILLE : Chambly, QC J3L 2B9
TÉL. :
Contact : Gilles Maure 514-386-5608

DATE : 06 Mai 2021 à Mai 2022
ADRESSE DES TRAVAUX : Fort Chambly
TÉL. : 2, rue Richelieu
CONTACT : Corps de garde
8, rue Richelieu

NUMERO	ÉTAGE	EMPLACEMENT	TYPE	FORMAT	MARQUES	NO. SÉRIE	FABRICATION	DERN. MAIN.	DERN. H-TEST	PROCH. MAIN.	PROCH. H-TEST	ÉFFECTUÉ	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
17	2e	Passage expo	Abc	10	Pyrène	855061		2021	2015		2027	Main	
18		Passage expo	Abc	10	Pyrène	855071		2021	2015		2027	Main	
19		Casier expo	Abc	10	Pyrène	850279		2021	2015		2027	Main	
20	3e	ventilation	Abc	10	Pyrène	856546		2021	2015		2027	Main	
21		Kiosque intérieur	Abc	5	Amerex	40418		2019	2019	2025	2031		
22		Cuisine	K	1.5	S. First	21227176	21	2021	2021	2026	2026	Neuf	
Corps de Garde 8 rue Richelieu													
23		Accueil	Abc	10	Flag	20690		2018	2012		2024		
24		Près salle électrique	Abc	10	S. First	202955		2019	2019	2025	2031		
25		Près toilette	Abc	10	Pyrène	858278		2021	2015		2027	Main	
26		Grande salle	Abc	10	Pyrène	448164		2020	2014		2026		

Note, **AVEC ALARME**

BILAN DE L'INSPECTION

X	Aucune Anomalie
	Anomalie (Voir note)
	Recommandation (Voir note)
X	Rapport à remettre au client
	Client avisé des anomalies

Legende : Recommandation, Anomalie, Observation

TH Trop Haut. 60" et plus	MQ ManQuant	PI Poids Inapproprié	AU Autre
TB Trop Bas. 12" et moins	NV NouVeaux	PS Plaque Signalétique Illisible ou manquant	PT Plastique Tête
TP Trouve Pas	BR Brisé / Rouille	ME Manomètre Endommagé	
AR A Relocalisé	AC A être aCroché	EC Extincteur non Conforme	
PP Perte de Pression	MC Mauvaise Classe	OB OBstrué	
SB Sceau Brisé	DV Durée de Vie. Eau (-) 1971. Poudre (-) 1984. Co2 (-) 1955. Boyau (-) 25 ans		