

Date: le 10 Mai 2021

Nom du projet: Fort Lennox atelier terre ferme

Adresse: 1, 61^e Avenue, St-Paul-De-L' Île-Aux-Noix

1. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISE A L'ESSAI ANNUELLES D'UN RÉSEAU AVERTISSEUR / INTRUSION

Nom du projet: Fort Lennox atelier terre ferme
 Adresse: 1, 61^e Avenue
St-Paul-De-L'Île-Aux-Noix, Qc, J0J 1G0
Contact : Gilles Huot 514-226-7156

Date de l'essai:	<i>Le 10 Mai 2021</i>
Personne consultée:	<i>Représentant local</i>
Modèle du panneau:	<i>EVO 192</i>
Fonctionnement en une phase:	<input checked="" type="checkbox"/>
Fonctionnement en deux phases:	<input type="checkbox"/>

2. RESUMÉ

- | | | | | |
|--|-----|---------------|-----|---------------|
| • Le réseau avertisseur d'incendie est complètement fonctionnel: | OUI | <u>√</u> | NON | <u> </u> |
| • Le réseau avertisseur d'incendie fonctionne malgré quelques défauts mineurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes: | OUI | <u> </u> | NON | <u>√</u> |
| • Le réseau avertisseur d'incendie a des défauts majeurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes | OUI | <u> </u> | NON | <u>√</u> |

Une copie de ce rapport a été remise à _____, qui est le propriétaire ou le représentant du propriétaire de ce bâtiment.

La présente certifie que ce réseau avertisseur d'incendie a été mis à l'essai conformément à la section 5 "*Inspections et mises à l'essai périodiques*" de la norme "CAN/ULC-S536M86", et que ces informations correspondent aux résultats des essais effectués.

Vincent Archambault #21

Signature du technicien effectuant les essais

Demers & Colbert
Compagnie

(450) 370-0606
Téléphone

No de permis de la R.E.C.Q.: 2437-3193-59

Catégorie: 42

Sous-catégorie: 52.02

No de permis de la Ville de Montréal: 227642-00

Date: le 10 Mai 2021

Nom du projet: Fort Lennox atelier terre ferme

Adresse: 1, 61^e Avenue, St-Paul-De-L' Île-Aux-Noix

3. RAPPORT DE MISE À L'ESSAI DES CONTRÔLES

3.1 ESSAIS DES DISPOSITIFS AUXILIAIRES

Dispositifs particuliers:

Brancher à la centrale

√

3.2 REMARQUES

S/O

Date: le 10 Mai 2021

Nom du projet: Fort Lennox atelier terre ferme

Adresse: 1, 61^e Avenue, St-Paul-De-L'Île-Aux-Noix

4. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISES À L'ESSAI ANNUELLE DU SYSTÈME INTRUSION

Désignation du bâtiment: Fort Lennox Atelier terre fermeDate: Le 10 Mai 2021

Réf : # 28616

EMPLACEMENT	qté	DISPOSITIF	MODELE	A	B	C	D	E	Remarques
		<i>Panneau Paradox</i>	<i>EVO 192</i>						
Porte entrée	1	Contact		√		√	1		
Porte arrière	1	Contact		√		√	2		
Porte garage gauche	1			√		√	3		
Porte garage droite	1			√		√	4		
Trouble Feu	1			√		√	7		
Alarme Feu	1			√		√	8		
Batteries									
12V7.2AH	1	12.80v	2016						
	1			√		√			
	1			√		√			
	1			√		√			
	1			√		√			

A: Installé convenablement

B: Manquant ou réparation nécessaire

C: Fonctionnement de l'alarme confirmé

D: Zone, numéro de circuit ou adresse

E: Indication de l'annonceur confirmée