

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Technicien : Olivier Martin

CLIENT : PC/Manoir Papineau  
ADRESSE : 500, rue Notre-Dame Est  
VILLE : Montebello, QC J0V 1L0  
TÉL. : Marc Burns 514-915-4951  
Contact :

DATE : 12 Mai 2021 à Mai 2022  
ADRESSE DES TRAVAUX :  
TÉL. : Même  
CONTACT :

NUMERO	ÉTAGE	EMPLACEMENT	TYPE	FORMAT	MARQUES	NO. SÉRIE	FABRICATION	DERN. MAIN.	DERN. H-TEST	PROCH. MAIN.	PROCH. H-TEST	ÉFFECTUÉ	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------	-------------	------	--------	---------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	----------	---

1	rdc	Près panneau	Abc	2.5	S. First	317926	11	2019	2011		2025		
2		Cuisine	Abc	10	S. First	775097	04	2019	2019	2025	2031		
3		Local électrique	Abc	10	S. First	18975	99	2019	2011		2023		
4		Local mécanique	Abc	10	S. First	18976	99	2019	2011		2023		
5		Entré foyer	Abc	10	S. First	27774	01	2019	2013		2025		
6		Pièce réservé personnelle	Abc	10	S. First	27772	01	2019	2013		2025		
7	3e	Grande salle	Abc	10	S. First	27763	01	2019	2013		2025		
8		Orangerie	Abc	10	S. First	32153318	17	2017	2017	2023	2029		
9		Chapelle	Abc	5	Flag	809177	86	2015	2010		2022		
10	2e	Sorti avant	Abc	10	S. First	27752	01	2019	2013		2025		
11		Fond DR	Abc	10	S, First	475680	09	2019	2013		2025		
12		Entrée	Abc	10	S, First	27773	01	2019	2019	2025	2031		
13		Corr. toilette	Abc	10	S. First	27763	01	2019	2019	2025	2031		
14		Salle employé	Abc	10	S. First	27764	01	2019	2019	2025	2031		
15		Entrée côté	Abc	10	S. First	27765	01	2019	2019	2025	2031		
16		Grenier	Abc	10	S. First	31414	01	2019	2019	2025	2031		
17	rdc	Hangar à grain	Abc	10	S. First	281661	11	2019	2011		2025		
18	1er	Hangar à grain	Abc	10	S. First	281649	11	2019	2011		2025		
19	s-s	Hangar à grain	Abc	10	S. First	281633	11	2019	2011		2025		

Note, **AVEC ALARME** **VERSO**

---



---



---

### Legende : Recommandation, Anomalie, Observation

<b>TH</b> Trop Haut. 60" et plus	<b>MQ</b> ManQuant	<b>PI</b> Poids Inapproprié	<b>AU</b> Autre
<b>TB</b> Trop Bas. 12" et moins	<b>NV</b> NouVeaux	<b>PS</b> Plaque Signalétique Illisible ou manquant	<b>PT</b> Plastique Tête
<b>TP</b> Trouve Pas	<b>BR</b> Brisé / Rouille	<b>ME</b> Manomètre Endommagé	
<b>AR</b> A Relocalisé	<b>AC</b> A être aCroché	<b>EC</b> Extincteur non Conforme	
<b>PP</b> Perte de Pression	<b>MC</b> Mauvaise Classe	<b>OB</b> OBstrué	
<b>SB</b> Sceau Brisé	<b>DV</b> Durée de Vie. Eau (-) 1971. Poudre (-) 1984. Co2 (-) 1955. Boyau (-) 25 ans		

1 / 2

### BILAN DE L'INSPECTION

<input checked="" type="checkbox"/>	Aucune Anomalie
<input type="checkbox"/>	Anomalie (Voir note)
<input type="checkbox"/>	Recommandation (Voir note)
<input checked="" type="checkbox"/>	Rapport à remettre au client
<input type="checkbox"/>	Client avisé des anomalies

INT

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Technicien : Olivier Martin

CLIENT : PC/Manoir Papineau  
ADRESSE : 500, rue Notre-Dame Est  
VILLE : Montebello, QC J0V 1L0  
TÉL. : Marc Burns 514-915-4951  
CONTACT :

DATE : 12 Mai 2021 à Mai 2022  
ADRESSE DES TRAVAUX : Même  
TÉL. :  
CONTACT :

Nombre	Emplacement	Marques	Modèle	Batterie	Durée/ États	Dispositifs	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------------	---------	--------	----------	--------------	-------------	---

1	Entrée foyer				ok	Sortie	
2	Entrée foyer RDC				30min	1 tête encastré	
3	Pièce près panneau				30min	1 tête encastré	
4	cuisine				ok	Sortie	
5	cuisine				30min	1 tête encastré	
6	Corridor toilette				ok	2 x Sortie +1 tête encastré	
7	Toilette femme				30min	1 tête encastré	
8	Pièce reserve personnelle				ok	1 tête encastré + Sorti	
9	Local mécanique	Mircom			30min	Power supply +2 têtes	
10	Orangerie				ok	Sortie+1 tête encastré	
11	Escalier				30min	1 tête	
12	Entrée 2e				ok	1 tête + sortie	
13	Salle centre				30min	1 tête	
14	Près sorti avant				30min	1 tête	
15	Grande pièce à droite				30min	1 tête	
16	Dans le fond à droite				ok	1 tête + sortie	
17	escalier				30min	1 tête	
18	entrée				ok	2 sorti + 1 tête	
19	Grande salle				ok	1 tête + sortie	
20	Hangar à grains	Émergi lite			30min	2 têtes	
21	Chapelle	Émergi lite	DEL		30min	2 têtes + sortie	

Note :

### Legendre : Recommandation, Anomalie, Observation

AR A Relocalisé

BAC Batterie à changer

UB Unité Brisé

MQ Manquant

AB Ampoule brûler

OB Obstrué

NO Nouveaux

BR Brisé

IE À faire Installer par un Électricien

TP Trouve Pas

IR Inspection Refusé

AC a changer

### BILAN DE L'INSPECTION

X

Aucune Anomalie

Anomalie (Voir note)

Recommandation (Voir note)

Rapport à remettre au client

Client avisé des anomalies \_\_\_INT

X