

Technicien : Olivier Martin

CLIENT : PC/Fort Lennox

DATE : 10 Mai 2021 à Mai 2022

ADRESSE : 1, 61^e avenue

ADRESSE DES TRAVAUX:

VILLE : St-Paul-de-L'Île-Aux-Noix, Qc, J0J 1G0

TÉL. :

TÉL. : 514-226-7156

CONTACT :

CONTACT : Gilles Huot

Nombre	Emplacement	Marques	Modèle	Batterie	Durée/ États	Dispositifs	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------------	---------	--------	----------	--------------	-------------	---

1	Entrée Logie				Ok	sortie	
2	Salle Gauche #1				Ok	sortie	
3	Salle gauche #4				Ok	sortie	
4	Entrée gauche fond				Ok	sortie	
5	1er escalier gauche				Ok	sortie	
6	Batiment de service	Emergilite			x	2 têtes	Batt déf
7	Toilette Homme				Ok	1 Tête encastré	
8	Toilette Femme				Ok	1 Tête encastré	
9	Salle électrique			2 X 6V 12ah	X	Power Supply	MQ

Note :

BILAN DE L'INSPECTION

X

Aucune Anomalie

Anomalie (Voir note)

Recommandation (Voir note)

X

Rapport à remettre au client

Client avisé des anomalies

INT

Legendre : Recommandation, Anomalie, Observation

AR A Relocalisé

AB Ampoule brûler

IE À faire Installer par un Électricien

BAC Batterie à changer

OB Obstrué

TP Trouve Pas

UB Unité Brisé

NO Nouveaux

IR Inspection Refusé

MQ Manquant

BR Brisé

AC a changer