

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Technicien : Philippe Groleau

CLIENT : PC/ Maison Sir Wilfrid-Laurier  
 ADRESSE : 945, 12e avenue  
 VILLE : St-Lin des Laurentides QC J6M 2W4  
 TÉL. : 450-439-3702  
 Contact : Marc Burns 514-915-4951

DATE : 18 Mai 2021 à Mai 2022  
 ADRESSE DES TRAVAUX :  
 TÉL. :  
 CONTACT :  
 Même

NUMERO	ÉTAGE	EMPLACEMENT	TYPE	FORMAT	MARQUES	NO. SÉRIE	FABRICATION	DERN. MAIN.	DERN. H-TEST	PROCH. MAIN.	PROCH. H-TEST	ÉFFECTUÉ	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------	-------------	------	--------	---------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	----------	---

## Bureau

1		Musée	Abc	10	Flag	916218	06	2019	2019	2025	2031		
2		Entrée principale	Abc	10	Flag	106155	06	2019	2019	2025	2031		
3		Cuisine	Abc	10	Pyrène	752601	08	2020	2020	2026	2032		

## Maison

4		Entrée arrière	Abc	5	Ansul	953664	14	2020	2014	2026	2026		
5		Entrée avant	Abc	10	Ansul	926460	14	2020	2014	2026	2026		
6		Près panneau alarme	Abc	10	Flag	993296	08	2019	2019	2025	2031		
7		Étage	Abc	10	Flag	916202	06	2019	2019	2025	2031		
8		Sous-sol	Abc	10	Flag	912566	06	2019	2019	2025	2031		

Note, \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## Legende : Recommandation, Anomalie, Observation

TH Trop Haut. 60'' et plus  
 TB Trop Bas. 12'' et moins  
 TP Trouve Pas  
 AR A Relocalisé  
 PP Perte de Pression  
 SB Sceau Brisé

MQ ManQuant  
 NV NouVeaux  
 BR Brisé / Rouille  
 AC A être aCcroché  
 MC Mauvaise Classe  
 DV Durée de Vie. Eau (-) 1971. Poudre (-) 1984. Co2 (-) 1955. Boyau (-) 25 ans

PI Poids Inapproprié  
 PS Plaque Signalétique Illisible ou manquant  
 ME Manomètre Endommagé  
 EC Extincteur non Conforme  
 OB OBstrué

AU Autre  
 PT Plastique Tête

1 / 2

## BILAN DE L'INSPECTION

X	Aucune Anomalie
	Anomalie (Voir note)
	Recommandation (Voir note)
X	Rapport à remettre au client
	Client avisé des anomalies _____

INT

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Technicien : Philippe Groleau

CLIENT : PC/ Maison Sir Wilfrid-Laurier  
ADRESSE : 945, 12e avenue  
VILLE : St-Lin des Laurentides QC J6M 2W4  
TÉL. : 450-439-3702  
CONTACT : Marc Burns 514-915-4951

DATE : 18 Mai 2021 à Mai 2022  
ADRESSE DES TRAVAUX : Même  
TÉL. :  
CONTACT :

Nombre	Emplacement	Marques	Modèle	Batterie	Durée/ États	Dispositifs	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------------	---------	--------	----------	--------------	-------------	---

1	Musée				Ok	Sortie	
2	Musée				Ok	Sortie	
3	Sortie arrière	Beghelli		6V 4.5ah	Ok	2 Têtes	
4	Toilette homme				Ok	1 Tête	
5	Toilette femme				Ok	1 Tête	
6	Musée				Ok	1 Tête	
7	Musée				Ok	1 Tête	
8	Salle électrique			6V 4.5ah	Ok	Power Supply	
9	Salle électrique			6V 7.2ah	Ok	Power Supply	

Note :

BILAN DE L'INSPECTION

☒

☐

☐

☐

☒

☐

Aucune Anomalie

Anomalie (Voir note)

Recommandation (Voir note)

Rapport à remettre au client

Client avisé des anomalies \_\_\_INT

Legendre : Recommandation, Anomalie, Observation

AR A Relocalisé

BAC Batterie à changer

UB Unité Brisé

MQ Manquant

AB Ampoule brûler

OB Obstrué

NO Nouveaux

BR Brisé

IE À faire Installer par un Électricien

TP Trouve Pas

IR Inspection Refusé

AC a changer