

Rapport ULC

Date: Le 12 Mai 2021  
 Nom du projet: Caserne de Carillon  
 Adresse: 44, rue du LongSault

# 1. RAPPORT D'INSPECTION ET DE MISE A L'ESSAI ANNUELLES D'UN RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE / INTRUSION

Nom du projet:	<u>Caserne de Carillon</u>	Date de l'essai:	<u>Le 12 Mai 2021</u>
Adresse:	<u>44, rue du LongSault</u>	Personne consultée:	<u>Représentant local</u>
	<u>St-André D'Argenteuil (Québec) J0V 1X0</u>	Modèle du panneau:	<u>1832</u>
	<u>Tél. : 819-423-6965</u>	Fonctionnement en une phase:	<u>✓</u>
		Fonctionnement en deux phases:	<u></u>

## 2. RESUMÉ

• Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion est complètement fonctionnel:	OUI <u>✓</u>	NON <u></u>
• Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion fonctionne malgré quelques défauts mineurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes:	OUI <u></u>	NON <u>✓</u>
• Le réseau avertisseur d'incendie/intrusion a des défauts majeurs qui sont rapportés aux pages ci-jointes	OUI <u></u>	NON <u>✓</u>

Une copie de ce rapport a été remise à qui est le propriétaire ou le représentant du propriétaire de ce bâtiment.

Vincent Archambault #21	Demers & Colbert	(450) 370-0606
Signature du technicien effectuant les essais	Compagnie	Téléphone
No de permis de la R.E.C.Q.: <u>2437-3193-59</u>	Catégorie: <u>42</u>	Sous-catégorie: <u>52.02</u>
No de permis de la Ville de Montréal: <u>227642-00</u>		

---

### 3. RAPPORT DE MISE À L'ESSAI DES CONTRÔLES

#### 3.1 ESSAIS DES DISPOSITIFS AUXILIAIRES

---

Dispositifs particuliers:

Branchement à la centrale

√

#### 3.2 REMARQUES

---

S/O

Désignation du bâtiment: *Caserne de Carillon*

Date: Le 12 Mai 2021  
Ref : #28621

A: Installé convenablement      B: Manquant ou réparation nécessaire      C: Fonctionnement de l'alarme confirmé  
D: Zone, numéro de circuit ou adresse      E: Indication de l'annonciateur confirmée