

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Technicien : Philippe Groleau

CLIENT : Parcs Canada / Maison George Étienne Cartier

ADRESSE : 458, rue Notre-Dame Est

VILLE : Montréal, QC H8S 2M2

TÉL. : 514-283-2282

Contact : Gilles Maure 514-386-5608

DATE : 04 Mai 2021 à Mai 2022

ADRESSE DES TRAVAUX:

Même

TÉL. :

CONTACT :

NUMERO	ÉTAGE	EMPLACEMENT	TYPE	FORMAT	MARQUES	NO. SÉRIE	FABRICATION	DERN. MAIN.	DERN. H-TEST	PROCH. MAIN.	PROCH. H-TEST	ÉFFECTUÉ	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------	-------------	------	--------	---------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	----------	-------------------------------------

1	RC	Accueil	Abc	5	Amerex	40422	95	2018	2018	2024	2030		
2		Arrière-accueil	Abc	10	Diamond	6495	94	2018	2018	2024	2030		
3		Arrière-accueil puit	Abc	10	Diamond	6512	94	2018	2018	2024	2030		
4		Salon	Abc	10	Diamond	46470	02	2020	2014		2026		
5		Expo salle à manger	WP	2.5	Flag	514575		2020	2020	2025	2025		
6	SS	Salle électrique	Abc	10	Sentry	962785	14	2020	2014		2026		
7		Mécanique ascenseur	Abc	10	Sentry	962786	14	2020	2014		2026		
8		Gicleur	Abc	10	Diamond	6494	94	2018	2018	2024	2030		
9		Entreposage	Abc	10	Diamond	6491	94	2018	2018	2024	2030		
10		Entreposage casier	Abc	10	Pyrène	786461	85	2020	2014		2026		
11		Ascenseur	Abc	10	Diamond	6492	94	2018	2018	2024	2030		
12		Puit entre 1 ^{er} et 2 ^e	Abc	10	Diamond	6481	94	2018	2018	2024	2030		
13	2e	Ascenseur	Abc	10	Diamond	6479	94	2018	2018	2024	2030		
14		Expo toilette	Abc	10	Diamond	6498	94	2018	2018	2024	2030		
15	3e	Cuisine	Abc	5	Sentry	954648	14	2020	2014		2026		
16		Mécanique	Abc	10	Pyrène	7587	96	2020	2020	2026	2032		
17		Ascenseur	Abc	10	Pyrène	786509	85	2020	2014		2026		
18		Administration	Abc	10	Diamond	6511	94	2018	2018	2024	2030		
19	2e	Chambre	Eau	2.5	Pyrochem	83018585	21	2021	2021	2026	2026	Neuf	

Note, _____

Legende : Recommandation, Anomalie, Observation

TH Trop Haut. 60' et plus
 TB Trop Bas. 12' et moins
 TP Trouve Pas
 AR A Relocalisé
 PP Perte de Pression
 SB Sceau Brisé

MQ ManQuant
 NV NouVeaux
 BR Brisé / Rouille
 AC A être aCroché
 MC Mauvaise Classe
 DV Durée de Vie. Eau (-) 1971. Poudre (-) 1984. Co2 (-) 1955. Boyau (-) 25 ans

PI Poids Inapproprié
 PS Plaque Signalétique Illisible ou manquant
 ME Manomètre Endommagé
 EC Extincteur non Conforme
 OB OBstrué

AU Autre
 PT Plastique Tête

1 / 2

BILAN DE L'INSPECTION

<input checked="" type="checkbox"/>	Aucune Anomalie
<input type="checkbox"/>	Anomalie (Voir note)
<input type="checkbox"/>	Recommandation (Voir note)
<input checked="" type="checkbox"/>	Rapport à remettre au client
<input type="checkbox"/>	Client avisé des anomalies _____

INT

Tél.: (450) 370-0606 / (450) 370-2071

Contrôle no. :

28613

CLIENT : Parcs Canada / Maison George Étienne Cartier
ADRESSE : 458, rue Notre-Dame Est
VILLE : Montréal, QC H8S 2M2
TÉL. : 514-283-2283
CONTACT : Gilles Maure 514-386-5608

DATE : 04 Mai 2021 à Mai 2022
ADRESSE DES TRAVAUX : Même
TÉL. :
CONTACT :

Technicien : Philippe Groleau

Nombre	Emplacement	Marques	Modèle	Batterie	Durée/ États	Dispositifs	RECOMMANDATION ANOMALIE OBSERVATION
--------	-------------	---------	--------	----------	--------------	-------------	---

1	Braker Panneau PW SB Braker 10 et 13 S-S gicleur						
2-3	S-S gicleur	Lumacell	RG12S3602MT9	12V35AH	30min	Power supply + 2 têtes	
4-5	Couloir					2 x 1 tête	
6	Salle de bain Mixte					1 tête	
7-8	Entreposage					2 x 1 tête	
9	Entreposage	Lumacell	RG36			2 têtes	X
10	Puit escalier arrière					1 tête	
11	Salle de bain femme					1 tête	
12	Salle de bain homme					1 tête	
13	Salle électrique					1 tête	
14	Puit escalier avant					1 tête	
15	Puit escalier avant 1er					1 tête	
16-17	Salon près entrée					2 x 2 têtes	
18	Accueil					2 têtes	
19	Puit accueil arrière					1 tête	
20-21	2 ^e expo face ascenseur					2 x 2 têtes	
22	Passage expo					1 tête	
23	Passage expo					2 têtes	
24	3 ^e Puit escalier avant					1 tête	
25	Cuisine					1 tête	
26	Pass. près ascenseur					2 têtes	
27	Toilette					1 tête	
28	Puit admin					2 têtes	
29	Administration					2 x 2 têtes	
30-31	Salle mécanique					1 tête	
32-33	Accès au toit	Lumacell	RG12S200	4 x 6V 12AH		Power supply + 1 tête	X
34	Puit accueil arrière					1 tête	

Note :

Legendre : Recommandation, Anomalie, Observation

AR A Relocalisé

BAC Batterie à changer

UB Unité Brisé

MQ Manquant

AB Ampoule brûler

OB Obstrué

NO Nouveaux

BR Brisé

IE À faire Installer par un Électricien

TP Trouve Pas

IR Inspection Refusé

AC a changer

BILAN DE L'INSPECTION

X

Aucune Anomalie

Anomalie (Voir note)

Recommandation (Voir note)

X

Rapport à remettre au client

Client avisé des anomalies ___INT